indirekte Messgrößen

 Y_1, \ldots, Y_M

Physik des

Messvorgangs

direkte Messgrößen

 X_1, \ldots, X_N

klassisch frequentistisch

unbekannt
konstant / fest, wahr

Zufallsgrößen (Einflüsse vom Messvorgang)

bayesisch

Zufallsgrößen (Mangel an Erkenntnis)

Beobachtungen sind bekannte feste, konkrete Werte

Informationszuwachs durch Beobachtungen