| BIOMETRICAL | REPORTE DE SERVICIOS | Nº 26942 |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Segundad y Confianza por la Vida | Cal i Carrera 27 No. 15-24 | 20 01 21 Celular 317 750 8140 |
| OMBRE INGENIERO O TECNICO Edison Rumero ELE Tegrendama 44 OMBRE DE QUIPO Prozo de alla | www.laborator | iobiometrical com |
| BILACIÓN Comsultono adantológico 1 SERIE | 00160 No 100 | ustra |
| EQUIPO BIOMETRICO OTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 = | |
| PROBLEMA RESENTACO LA turbina no turciono ACTIVIDADES | INSTALACIÓN | |
| Revisión faces face de tougo Bueso Reguar Maio NA Revisión gent Se reporta que unocaz interra de tougo SINO NA De punar nar, con duño interpreta de fougo SINO NA DE punar nar, con duño interpreta de fougo SINO NA DE Pretas de furcionemento SINO NA DE PRETAS DE FUNCIONEMENTO SINO NA DE PRETAS DE PRODUCTION NA DE PRETAS DE PRODUCTION NA DEPORTA DE PRETAS DE PRODUCTION NA DEPORTA DE PORTA | ino irreparable | 2 4 42 |
| VERIFICACIÓN METROLOGICA | V. | |
| Valor Muestra 2 Muestra 3 | Promedic | 1 |
| REPUESTOS UTILIZADOS | DETERMINA | |
| Turbina NSK - 114 | TØ14 | I |
| EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SI NO | | |
| Se reconvienda lubilitar la pieza 3 veces a ajustai suacmente las fresas. | al día minin | 3 y |
| | Tell Of | |
| Fdun Journ | villad ceso | il boild. |
| INGENIERO O TEQUICO RESPONSABLE | MA DE QUIEN RECIBE | A SATISFACCION |

