REGISTRO DE SERVICIO









Tuquerres, 12 de Abril de 2022

| | | SC-CER571237 | CO-SC-CER571237 |
|--|--|--------------|-----------------|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | | |
| NOMBRE INGENIERO O TÉCNICO: | WILLIAM ALEXANDER BOLAÑOS BELALCAZAR | | |
| EMPRESA: | HOSPITAL SAN JOSE DE TUQUERRES | | |
| SEDE: | HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO PISO | | × 2 |
| | INFORMACIÓN DEL EQUIPO | | |
| NOMBRE DEL EQUIPO: | TENSIOMETRO | | |
| MARCA: | RIESTER | | |
| MODELO: | EXACTA | SERIE: | 190521834 |
| UBICACIÓN: 1530 Ver antico bojustos A l | CARRO DE PARO HOSP SEGUNDO PISO | CÓDIGO: | 0411410 |
| TIPO EQUIPO: BIOMÉ | DICO | | |
| THE STRUMENT | entivo | | |
| | TIPO FALLA | | |
| Ninguno Mal Uso Operativa Electrónic Neumática Optica | Consumible Mecánica Hidráulica | | pulica |
| PROBLEMA PRESENTADO: | | | |
| | ACTIVIDADES | | - |
| ✓ Revisión Aspecto Físico del Equipo. | ión Sistema Vapor. Interna del Equipo. Externa del Equipo. | enal J | e miento. |
| | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | | |
| Valor Nomir | valor | Medido | unico de |
| 100 m | | | |
| Contract of the contract of th | REPUESTOS UTILIZADOS | i partee i | |
| Detalle | Referencia | Cantidad | |
| | | | |
| | *************************************** | | |
| EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAME | OBSERVACIONES INTE: Si No | | |
| Se hace cambio de la pera y la perilla. | 7 | | |
| | > lutto | Ru D | |
| Manufit HOLD A HEATING A REA | HONSABLE FIRMA DE QUIEN REC | RE A SATISEA | CCIÓN |

Carrera 27 #15-24 - Celulares: 3177508140 - 3166245393 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co