REGISTRO DE SERVICIO

CR

FECHA

02 | 12 | 2021







CO-SC-CER571237

			ANTENIMIENTO			
			ANTENIMIENTO	1		
NOMBRE INGENIERO O TECNICO		Diego Fernando Melo Arávalo				
EMPRESA		Coopen ssanar IPS				
SEDE		Hospital San José de Tüguervei				
INFORMACION DEL EQUIPO						
NOMBRE DEL EQUIPO		Neverd				
MARCA		ABBA		0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
MODELO		ARS113	SERIE	340-6470001-8A25-1090028 6411203		
UBICACION				111203		
TIPO EQUIPO		Brom & di co		iagnóstico Otro		
TIPO DE SERVICIO:	☐ Prevent			iagnóstico Otro iistamiento ————————————————————————————————————		
TIPO FALLA						
Ninguno	Mal uso	Consumil		cánica Hidráulica		
[Electrónica	Sofware	Acc	cesorio Otra		
☐ Neumática ☐)Óptica	€léctrica	⊘ De ⁱ	terioro		
PROBLEMA PRESENTADO: No encien de						
ACTIVIDADES						
Revisión Aspecto Físico del Equipo. Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico. Verificación Sistema Eléctrico.	Verific Verific Limple Limple	se hace revision física ación Sistema Electomecánico. ación Sistema Vapor. ación Sistema Operativo. ación Sistema Operativo. ación Sistema Operativo. ación del Equipo. ación de partes.				
VERIFICACIÓN METROLÓGICA						
Va	alor Norr	nal	Valor Medido			
REPUESTOS UTILIZADOS						
Detalle		Refe	erencia	Cantidad		
	/		,	/		
OBSERVACIONES						
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI 📝 NO						
and so lo						
INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN						
INICENTED OF TECNITOR	() KECDI II	INIGENIER O TECNICO RESPONSABLE				

Carrera 27 No. 15-24 - ②: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

