REGISTRO DE SERVICIO

CR Nº 21730







1.1.00

FECHA: 12 | 04 | 21

REPORTE DE MANTENIMIENTO Luisa C10-2 NOMBRE INGENIERO O TECNICO MOEMSSanar IPS **EMPRESA** Hospital son Tose SEDE INFORMACION DEL EQUIPO NOMBRE DEL EQUIPO Tensionetto RIESTEY MARCA 190521834 MODELO Exacta SERIE Carro de polo Hosp 2º 0411410 CÓDIGO **UBICACION** Bionedico **TIPO EQUIPO** Otro Diagnóstico Preventivo Correctivo TIPO DE SERVICIO: Alistamiento Garantía Instalación TIPO FALLA Hidráulica Mecánica Consumible Ninguno Mal uso Otra Accesorio Sofware Operativa Electrónica Deterioro Eléctrica Neumática Óptica PROBLEMA PRESENTADO: **ACTIVIDADES** Rutina de Mantenimiento Verificación Sistema Óptico. Prueba Funcional Inicial. Se hace cambio de pera, himpiera de Til·lo y brazalete Verificación Sistema Electomecánico. Revisión Aspecto Físico del Equipo. Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Vapor. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Operativo. se Velifica buen Funcionamiento Verificación Sistema Hidráulico. Limpieza Interna del Equipo. Limpieza Externa del Equipo. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico. Lubricación de partes. Pruebas de Funcionamiento. Verificación Sistema Eléctrico. **VERIFICACIÓN METROLÓGICA** Valor Medido **Valor Normal** 101 mm Ha 100 mm Ha 152 multa 150 mm Ha **REPUESTOS UTILIZADOS** Cantidad Referencia Detalle

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI // NO

NGENIERO D TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

