GIMB - RELATÓRIO VISITA TÉCNICA



TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114

AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP

Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com

20794

25/03/2025

Dados do Serviço

Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL Razão social: SLC AGRÍCOLA S.A.

Responsável pela visita: IGOR GONÇALO DIAS

Gera cobrança cliente: NÃO Horas de tabalho: Tempo: 05:26:29

Informações do laudo

Parecer

SENSORES E BATERIA COM FALHA

Anãlise do técnico

IDENTIFICAÇÃO DE AUSENCIA DE VALORES CLIMÁTOLOGICOS COMO VELOCIDADE DE VENTO, UMIDADE ETC, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS

Conclusão

FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES, SUBSTITUIÇÃO E SOLICITAÇÃO DE COMPONENTES COM DEFEITOS.

Descrição detalhada da visita

Atividade	Equipamento	Assunto	Frota	Situação	Ação
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	BATERIA INCHADA	400	BATERIA INCHADA	REMOÇÃO DA BATERIA
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA	400	SUBSTITUIÇÃ O DE BATERIA	TROCA DE BATERIA
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EQUIPAMENTO SEM ALARMES	400	EQUIPAMENT O SEM ALARME	APÓS SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, EQUIPAMENTO PAROU DE ALARMAR
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	BATERIA COM CARGA BAIXA	404	BATERIA COM CARGA BAIXA	TROCA DE BATERIA
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA	404	BATERIA NOVA	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EQUIPAMENTO SEM ALARMES	404	EQUIPAMENT O SEM ALARME	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, EQUIPAMENTO SEM ALARME
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	ATRIBUTOS DAS ESTAÇÕES	4009	DEBUG MODE	RODANDO O MODO DE DEPURAÇÃO PARA OBSERVÁR A FUNCIONALIDADE DE TODOS OS SENSORES
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	ATRIBUTOS ESTAÇÕES	4009	EQUIPAMENT O ONLINE	TODOS OS ATRIBUTOS DA ESTAÇÃO ESTÃO PRESENTES
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	SENSOR DE FOLHA MOLHADA	4009	SENSOR DE UMIDADE COM DEFEITO	SERÁ SOLICITADO UM NOVO SENSOR
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	NOVO SENSOR DE VENTO	4009	SUBSTITUIÇÃ O DE SENSOR DE VENTO	TROCA DO SENSOR ANTIGO POR UM NOVO
REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	TESTE RÁPIDO NOVO SENSOR DE VENTO	4009	TESTES RÁPIDOS	REALIZAÇÃO DE LEITURA DE SENSORES

Imagens



BATERIA INCHADA



SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA





Módulos de análises





GERAL

MÉTRICAS

Corporativo: GERAL

Regional: SLC

Unidade: PANTANAL

Grupo/Frente: PLUVIOMETRO - PANTANAL

Comunicação: SOLINFNET

Versão do Firmware: 0.6.0.24

Data/Hora: 25/03/2025 16:19:30

Tempo Duração Operação: 0 DIA(S) 00:00:00

Fazenda: 83

Setor: 1

Talhão: 120

EQUIPAMENTO SEM ALARMES




BATERIA COM CARGA BAIXA



SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA




EQUIPAMENTO SEM ALARMES





Folha Molhada: Não


ATRIBUTOS ESTAÇÕES



SENSOR DE FOLHA MOLHADA



NOVO SENSOR DE VENTO



TESTE RÁPIDO NOVO SENSOR DE VENTO

Assinatura técnico

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura cliente