RELATÓRIO GIMB



TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A

CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114

AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP

Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com

12362 03/07/2024

Dados do Serviço

Cliente:

SLC - FAZENDA: PANTANAL

Razão Social:

SLC AGRÍCOLA S.A.

CPF/CNPJ: Endereço:

ROD. BR 060, KM 4

Telefone:

Atividade:

REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES

Tipo de Equipamento: TPL

Equipamento: TPL/- Identificador: -/0

Assunto Frota Situação Ação

EVIDÊNCIA 1

SEGUNDA TENTATIVA DE

APONTAMENTO DE PARADA NA

FROTA 160752

OUTRA

TENTATIVA DE

APONTAMENTO

DE PARADA

OUTRA

TENTATIVA DE

APONTAMENTO

DE PARADA

TENTATIVA DE

APONTAMENTO

COM CHICOTE

DESCONECTADO

DO BORDO

Orientação técnica

FOI ORIENTADO AO OPERADOR A ENTRAR EM CONTATO CONOSCO QUANDO O PROBLEMA OCORRER. MOSTREI QUE O PROBLEMA GERALMENTE OCORRE DEVIDO A MÁ CONEXÃO DA TELA COM O BORDO. FIZEMOS UMA SIMULAÇÃO ONDE APÓS

DESCONECTAR O CABO O APONTAMENTO NÃO FOI VALIDADO. ELE ME INFORMOU QUE

JÁ FAZ ALGUNS DIAS DESDE O OCORRIDO. APARENTEMENTE A TELA ESTÁ OK.



EVIDÊNCIA 1

Obs.:primeiro teste de apontar tô de parada, frota 160752



SEGUNDA TENTATIVA DE APONTAMENTO DE PARADA NA FROTA 160752



OUTRA TENTATIVA DE APONTAMENTO DE PARADA



OUTRA TENTATIVA DE APONTAMENTO DE PARADA



TENTATIVA DE APONTAMENTO COM CHICOTE DESCONECTADO DO BORDO