

Mapa de procesos y roles

Procedimientos Operativos Visuales (POV): cómo se conectan los procesos, quién hace qué y qué debe leer cada puesto.

29

procesos operativos

463

pasos dibujados

177

pasos críticos ★

33

puestos ligados

1 · Busca tu puesto
Encuentra tu código (S-xx o C-xx) en la matriz de tu área o en el índice final.

2 · Sigue tu ruta
Lee tu instrucción de trabajo (IT) y los POV donde eres R o A, en el orden de la cadena.

3 · Certifícate
Los pasos ★ de cada POV son los que te evalúan en tu certificación (TD-P07).

Así fluye el acero por las áreas




Documentos que se usan juntos

Documento	Qué es	Quién lo usa
DP Descripción de puesto	Responsabilidades del puesto y procesos donde participa	Todos, al ingresar
IT Instrucción de trabajo por rol	Tu turno completo, en todas tus tareas	El titular del puesto
POV Procedimiento Operativo Visual	Un proceso completo, visto por todos los puestos que participan	Todos los puestos del proceso
MO Manual de operación	Referencia técnica: parámetros, alarmas, criterios	Supervisión, ingeniería, instructores

Hornos de arco eléctrico (EAF-1 / EAF-2)

Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Las flechas indican el orden típico de una colada; algunos procesos (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza) ocurren cuando se necesitan.



POV	Proceso	Dueño (A)	Quién lo hace (R)	Pasos / ★	Archivo
POV-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	C-05	S-01, S-02, S-03	17 / 8	POV-EAF-01-preparacion-del-horno-entre-coladas.pdf
POV-EAF-02	Carga de chatarra con canasta	C-05, C-17	S-05, S-04, S-01	17 / 9	POV-EAF-02-carga-de-chatarra-con-canasta.pdf
POV-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	C-07	S-01, S-02	12 / 3	POV-EAF-03-alimentacion-continua-de-dri-hbi.pdf
POV-EAF-04	Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	C-07	S-01	12 / 4	POV-EAF-04-fusion-perfil-de-potencia-y-regulacion-de-electr.pdf
POV-EAF-05	Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado	C-07	S-01, S-02, S-10	14 / 4	POV-EAF-05-escoria-espumosa-oxigeno-carbono-y-desescoriado.pdf
POV-EAF-06	Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo	C-05	S-02, S-01, S-11	13 / 4	POV-EAF-06-medicion-de-temperatura-oxigeno-activo-y-muestre.pdf
POV-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	C-05	S-01, S-02, S-03, S-09	14 / 5	POV-EAF-07-vaciado-por-ebt-y-adiciones-en-olla.pdf
POV-EAF-08	Adición y empalme de electrodos	C-05	S-02, S-03, S-04, S-01	15 / 9	POV-EAF-08-adicion-y-empalme-de-electrodos.pdf

¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

R lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

Puesto	POV-EAF-01	POV-EAF-02	POV-EAF-03	POV-EAF-04	POV-EAF-05	POV-EAF-06	POV-EAF-07	POV-EAF-08
S-01 Primer Hornero (púlpito)	R	R	R	R	R	R	R	R
S-02 Segundo Hornero (piso)	R		R	I	R	R	R	R
S-03 Tercer Hornero	R						R	R
S-04 Operador de Grúa de Carga	I	R						R
S-05 Operador de Patio de Chatarra		R						
S-06 Operador de Horno Olla							I	
S-08 Preparador de Ollas							C	
S-09 Operador de Grúa de Colada							R	
S-10 Operador de Manejo de Escoria					R			
S-11 Muestrero					C	R		
S-19 Mecánico de Acería				C				C
S-20 Electricista de Acería				C				
S-21 Instrumentista				C				
S-22 Técnico Hidráulico								C

C-05 Supervisor de Hornos	A	A	C	C	C	A	A	A
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	C	C	A	A	A	C		
C-09 Metalurgista de Producto						C		
C-15 Especialista de Refractarios	C							
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene		C						
C-17 Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales		A						

Si eres nuevo: tu ruta de lectura

S-01 Primer Hornero (púlpito)

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S01** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-01** Preparación del horno entre coladas
7 pasos tuyos
3. **POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta 6 pasos tuyos
4. **POV-EAF-03** Alimentación continua de DRI/HBI 11 pasos tuyos
5. **POV-EAF-04** Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos 12 pasos tuyos
6. **POV-EAF-05** Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado 9 pasos tuyos
7. **POV-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo 4 pasos tuyos
8. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla 7 pasos tuyos
9. **POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos 2 pasos tuyos
10. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

17 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-02 Segundo Hornero (piso)

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S02** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-01** Preparación del horno entre coladas
8 pasos tuyos
3. **POV-EAF-03** Alimentación continua de DRI/HBI 1 pasos tuyos
4. **POV-EAF-05** Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado 3 pasos tuyos
5. **POV-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo 7 pasos tuyos
6. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla 5 pasos tuyos
7. **POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos 6 pasos tuyos
8. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

18 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-03 Tercer Hornero

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S03** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-01** Preparación del horno entre coladas
2 pasos tuyos
3. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla 2 pasos tuyos
4. **POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos 3 pasos tuyos
5. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-04 Operador de Grúa de Carga

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S04** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta 5 pasos tuyos
3. **POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos 3 pasos tuyos
4. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-05 Operador de Patio de Chatarra

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S05** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta 6 pasos tuyos
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

4 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-09 Operador de Grúa de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla participas
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

S-10 Operador de Manejo de Escoria

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S10** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-05** Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado 2 pasos tuyos
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

1 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-11 Muestrero

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S11** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo 1 pasos tuyos
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

C-05 Supervisor de Hornos

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C05** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-01** Preparación del horno entre coladas eres dueño
3. **POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta eres dueño
4. **POV-EAF-06** Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo eres dueño
5. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla eres dueño
6. **POV-EAF-08** Adición y empalme de electrodos eres dueño
7. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

C-17 Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C17** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-02** Carga de chatarra con canasta eres dueño
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF


1. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
2. **POV-EAF-03** Alimentación continua de DRI/HBI eres dueño
3. **POV-EAF-04** Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos eres dueño
4. **POV-EAF-05** Escoria espumosa: oxígeno, carbono y desescoriado eres dueño
5. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

Ollas y Horno Olla (LF-1 / LF-2)

Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Las flechas indican el orden típico de una colada; algunos procesos (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza) ocurren cuando se necesitan.



POV	Proceso	Dueño (A)	Quién lo hace (R)	Pasos / ★	Archivo
POV-OLL-01	Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento	C-15	S-08, S-09, S-24	15 / 8	POV-OLL-01-preparacion-de-olla-valvula-arena-tapon-y-precal.pdf
POV-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	C-04	S-09, S-13, S-06	14 / 7	POV-OLL-02-traslado-de-ollas-llenas-con-grua-de-colada.pdf
POV-LF-01	Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar	C-07	S-06, S-07, S-11	14 / 7	POV-LF-01-tratamiento-en-horno-olla-calentar-ajustar-desul.pdf

¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

R lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

Puesto	POV-OLL-01	POV-OLL-02	POV-LF-01
S-02 Segundo Hornero (piso)	I		
S-06 Operador de Horno Olla		R	R
S-07 Ayudante de Horno Olla / Alambre			R
S-08 Preparador de Ollas	R		
S-09 Operador de Grúa de Colada	R	R	
S-11 Muestrero			R
S-12 Operador de Púlpito de Colada		C	I
S-13 Operador de Plataforma de Colada		R	
S-19 Mecánico de Acería		C	
S-20 Electricista de Acería		C	
S-24 Refractorista	R		
C-04 Jefe de Turno de Acería	C	A	
C-05 Supervisor de Hornos			C
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF			A
C-09 Metalurgista de Producto			C
C-15 Especialista de Refractarios	A		
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene		C	

Si eres nuevo: tu ruta de lectura

S-06 Operador de Horno Olla

- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S06** (tu turno completo).
- POV-OLL-02** Traslado de ollas llenas con grúa de colada
1 pasos tuyos
- POV-LF-01** Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar 9 pasos tuyos
- Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

3 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-07 Ayudante de Horno Olla / Alambre

- Lee tu instrucción de trabajo **IT-S07** (tu turno completo).
- POV-LF-01** Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar 5 pasos tuyos
- Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

4 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-08 Preparador de Ollas

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S08** (tu turno completo).
2. **POV-OLL-01** Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento 9 pasos tuyos
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

4 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-09 Operador de Grúa de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
2. **POV-OLL-01** Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento 2 pasos tuyos
3. **POV-OLL-02** Traslado de ollas llenas con grúa de colada 11 pasos tuyos
4. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

6 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-11 Muestrero

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S11** (tu turno completo).
2. **POV-LF-01** Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar participas
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

S-13 Operador de Plataforma de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S13** (tu turno completo).
2. **POV-OLL-02** Traslado de ollas llenas con grúa de colada 2 pasos tuyos
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-24 Refractorista

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S24** (tu turno completo).
2. **POV-OLL-01** Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento 3 pasos tuyos
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

C-04 Jefe de Turno de Acería

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C04** (tu turno completo).
2. **POV-OLL-02** Traslado de ollas llenas con grúa de colada eres dueño
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF

1. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
2. **POV-LF-01** Tratamiento en horno olla: calentar, ajustar, desulfurar y limpiar eres dueño
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

C-15 Especialista de Refractarios


1. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
2. **POV-OLL-01** Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento eres dueño
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

1 pasos críticos ★ a certificar en esta área

Colada Continua 1 · Planchón

Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Las flechas indican el orden típico de una colada; algunos procesos (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza) ocurren cuando se necesitan.



POV	Proceso	Dueño (A)	Quién lo hace (R)	Pasos / ★	Archivo
POV-CC1-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor	C-06	S-15, S-13	18 / 6	POV-CC1-01-preparacion-y-precalentamiento-del-distribuidor.pdf
POV-CC1-02	Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa	C-06	S-12, S-14	18 / 7	POV-CC1-02-preparacion-de-maquina-insercion-y-sellado-de-la.pdf
POV-CC1-03	Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde	C-06	S-12, S-13, S-14, S-09, S-11	18 / 6	POV-CC1-03-arranque-de-colada-apertura-de-olla-y-distribuid.pdf
POV-CC1-04	Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo	C-08, C-06	S-12, S-13, S-14, S-11	18 / 3	POV-CC1-04-colada-en-estado-estable-nivel-velocidad-enfriam.pdf
POV-CC1-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	C-06	S-13, S-09, S-12, S-14	16 / 5	POV-CC1-05-cambio-de-olla-en-secuencia-torreta.pdf
POV-CC1-06	Cambio de SEN y de distribuidor en caliente	C-06	S-13, S-14, S-12, S-15	18 / 8	POV-CC1-06-cambio-de-sen-y-de-distribuidor-en-caliente.pdf
POV-CC1-07	Fin de colada y cierre de secuencia	C-06	S-13, S-12, S-14, S-16, S-09	18 / 6	POV-CC1-07-fin-de-colada-y-cierre-de-secuencia.pdf
POV-CC1-08	Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento	C-06	S-16, S-17	17 / 4	POV-CC1-08-corte-marcado-y-manejo-en-mesa-de-enfriamiento.pdf
POV-CC1-09	Inspección de calidad del planchón y disposición	C-09	S-18, S-11, S-17	16 / 3	POV-CC1-09-inspeccion-de-calidad-del-planchon-y-disposicion.pdf

¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

R lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

Puesto	POV-CC1-01	POV-CC1-02	POV-CC1-03	POV-CC1-04	POV-CC1-05	POV-CC1-06	POV-CC1-07	POV-CC1-08	POV-CC1-09
S-09 Operador de Grúa de Colada			R		R		R		
S-11 Muestrero			R	R					R
S-12 Operador de Pulpito de Colada		R	R	R	R	R	R	C	
S-13 Operador de Plataforma de Colada	R	C	R	R	R	R	R		
S-14 Ayudante de Colada		R	R	R	R	R	R		
S-15 Preparador de Distribuidores	R					R			
S-16 Operador de Corte y Marcado							R	R	

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho										R	R
S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado										C	R
S-19 Mecánico de Acería			I								
S-21 Instrumentista			C		C						
S-22 Técnico Hidráulico			I								
S-24 Refractorista		C									
C-04 Jefe de Turno de Acería				I					I		
C-06 Supervisor de Colada Continua		A	A	A	A	A	A	A	A	A	I
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF						C	C				
C-08 Ingeniero de Proceso de CC		C	C	C	A		C	C			C
C-09 Metalurgista de Producto					I	I	I			C	A
C-15 Especialista de Refractorios		C									
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene		I									

Si eres nuevo: tu ruta de lectura

S-09 Operador de Grúa de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde **1 pasos tuyos**
3. **POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) **2 pasos tuyos**
4. **POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia **participas**
5. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-11 Muestrero

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S11** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde **participas**
3. **POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo **1 pasos tuyos**
4. **POV-CC1-09** Inspección de calidad del planchón y disposición **1 pasos tuyos**
5. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

S-12 Operador de Púlpito de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S12** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-02** Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa **9 pasos tuyos**
3. **POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde **4 pasos tuyos**
4. **POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo **9 pasos tuyos**
5. **POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) **2 pasos tuyos**
6. **POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente **5 pasos tuyos**
7. **POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia **5 pasos tuyos**
8. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

5 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-13 Operador de Plataforma de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S13** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-01** Preparación y precalentamiento del distribuidor **3 pasos tuyos**
3. **POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde **7 pasos tuyos**
4. **POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo **4 pasos tuyos**
5. **POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) **12 pasos tuyos**
6. **POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente **6 pasos tuyos**
7. **POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia **5 pasos tuyos**
8. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

10 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-14 Ayudante de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S14** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-02** Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa **8 pasos tuyos**
3. **POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde **2 pasos tuyos**
4. **POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo **4 pasos tuyos**
5. **POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) **participas**
6. **POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente **1 pasos tuyos**
7. **POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia **4 pasos tuyos**
8. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

10 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-15 Preparador de Distribuidores

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S15** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-01** Preparación y precalentamiento del distribuidor **14 pasos tuyos**
3. **POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente **2 pasos tuyos**
4. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

8 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-16 Operador de Corte y Marcado

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S16** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia 1 pasos tuyos
3. **POV-CC1-08** Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento 10 pasos tuyos
4. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S17** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-08** Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento 7 pasos tuyos
3. **POV-CC1-09** Inspección de calidad del planchón y disposición participas
4. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S18** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-09** Inspección de calidad del planchón y disposición 14 pasos tuyos
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

3 pasos críticos ★ a certificar en esta área

C-06 Supervisor de Colada Continua

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C06** (tu turno completo).
2. **POV-CC1-01** Preparación y precalentamiento del distribuidor eres dueño
3. **POV-CC1-02** Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa eres dueño
4. **POV-CC1-03** Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde eres dueño
5. **POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo eres dueño
6. **POV-CC1-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) eres dueño
7. **POV-CC1-06** Cambio de SEN y de distribuidor en caliente eres dueño
8. **POV-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia eres dueño
9. **POV-CC1-08** Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento eres dueño
10. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

6 pasos críticos ★ a certificar en esta área

C-08 Ingeniero de Proceso de CC

1. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
2. **POV-CC1-04** Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo eres dueño
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

C-09 Metalurgista de Producto


1. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
2. **POV-CC1-09** Inspección de calidad del planchón y disposición eres dueño
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

Colada Continua 2 · Palanquilla

Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Las flechas indican el orden típico de una colada; algunos procesos (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza) ocurren cuando se necesitan.



POV	Proceso	Dueño (A)	Quién lo hace (R)	Pasos / ★	Archivo
POV-CC2-01	Preparación del distribuidor y las buzas calibradas	C-06	S-15, S-13	17 / 7	POV-CC2-01-preparacion-del-distribuidor-y-las-buzas-calibra.pdf
POV-CC2-02	Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas)	C-06	S-12, S-14, C-16	18 / 10	POV-CC2-02-insercion-y-sellado-de-la-barra-falsa-rigida-6-l.pdf
POV-CC2-03	Arranque de colada por línea	C-06	S-12, S-13, S-14, S-09, S-11, S-16	18 / 8	POV-CC2-03-arranque-de-colada-por-linea.pdf
POV-CC2-04	Colada en estado estable	C-08, C-06	S-12, S-13, S-14, S-11	14 / 5	POV-CC2-04-colada-en-estado-estable.pdf
POV-CC2-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	C-06	S-13, S-09, S-12, S-11	18 / 7	POV-CC2-05-cambio-de-olla-en-secuencia-torreta.pdf
POV-CC2-06	Cambio rápido de buza y cierre de línea	C-06	S-13, S-14, S-12, S-16	17 / 7	POV-CC2-06-cambio-rapido-de-buza-y-cierre-de-linea.pdf
POV-CC2-07	Fin de colada y cierre de secuencia	C-06	S-13, S-12, S-14, S-16, S-09, C-16	18 / 9	POV-CC2-07-fin-de-colada-y-cierre-de-secuencia.pdf
POV-CC2-08	Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho	C-06	S-16, S-17	14 / 4	POV-CC2-08-corte-marcado-lecho-de-enfriamiento-y-despacho.pdf
POV-CC2-09	Inspección de calidad de la palanquilla	C-09	S-18, S-11, S-17	15 / 4	POV-CC2-09-inspeccion-de-calidad-de-la-palanquilla.pdf

¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

R lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

Puesto	POV-CC2-01	POV-CC2-02	POV-CC2-03	POV-CC2-04	POV-CC2-05	POV-CC2-06	POV-CC2-07	POV-CC2-08	POV-CC2-09
S-09 Operador de Grúa de Colada			R		R		R		
S-11 Muestrero			R	R	R				R
S-12 Operador de Pulpito de Colada	C	R	R	R	R	R	R	C	
S-13 Operador de Plataforma de Colada	R		R	R	R	R	R		
S-14 Ayudante de Colada		R	R	R		R	R		
S-15 Preparador de Distribuidores	R					C			
S-16 Operador de Corte y Marcado			R			R	R	R	

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho									R	R
S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado									C	R
S-21 Instrumentista			C							
S-25 Mecánico de Taller de Moldes			C					C		
C-04 Jefe de Turno de Acería						I				
C-06 Supervisor de Colada Continua		A	A	A	A	A	A	A	A	C
C-08 Ingeniero de Proceso de CC		C		C	A		C			C
C-09 Metalurgista de Producto					I	C			I	A
C-15 Especialista de Refractarios		C								
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene		I	R		C			R		

Si eres nuevo: tu ruta de lectura

S-09 Operador de Grúa de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea participas
3. **POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 2 pasos tuyos
4. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 1 pasos tuyos
5. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-11 Muestrero

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S11** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 1 pasos tuyos
3. **POV-CC2-04** Colada en estado estable 1 pasos tuyos
4. **POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 1 pasos tuyos
5. **POV-CC2-09** Inspección de calidad de la palanquilla 1 pasos tuyos
6. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

S-12 Operador de Púlpito de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S12** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-02** Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas) 3 pasos tuyos
3. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 5 pasos tuyos
4. **POV-CC2-04** Colada en estado estable 7 pasos tuyos
5. **POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 2 pasos tuyos
6. **POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea 4 pasos tuyos
7. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 6 pasos tuyos
8. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

12 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-13 Operador de Plataforma de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S13** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-01** Preparación del distribuidor y las buzas calibradas 3 pasos tuyos
3. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 7 pasos tuyos
4. **POV-CC2-04** Colada en estado estable 4 pasos tuyos
5. **POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) 13 pasos tuyos
6. **POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea 9 pasos tuyos
7. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 5 pasos tuyos
8. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

20 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-14 Ayudante de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S14** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-02** Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas) 11 pasos tuyos
3. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 2 pasos tuyos
4. **POV-CC2-04** Colada en estado estable 2 pasos tuyos
5. **POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea 3 pasos tuyos
6. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 4 pasos tuyos
7. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

11 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-15 Preparador de Distribuidores

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S15** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-01** Preparación del distribuidor y las buzas calibradas 13 pasos tuyos
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

6 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-16 Operador de Corte y Marcado

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S16** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea 1 pasos tuyos
3. **POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea 1 pasos tuyos
4. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia 1 pasos tuyos
5. **POV-CC2-08** Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho 7 pasos tuyos
6. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

3 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S17** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-08** Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho 7 pasos tuyos
3. **POV-CC2-09** Inspección de calidad de la palanquilla 2 pasos tuyos
4. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S18** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-09** Inspección de calidad de la palanquilla 11 pasos tuyos
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

3 pasos críticos ★ a certificar en esta área

C-06 Supervisor de Colada Continua

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C06** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-01** Preparación del distribuidor y las buzas calibradas eres dueño
3. **POV-CC2-02** Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas) eres dueño
4. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea eres dueño
5. **POV-CC2-04** Colada en estado estable eres dueño
6. **POV-CC2-05** Cambio de olla en secuencia (torreta) eres dueño
7. **POV-CC2-06** Cambio rápido de buza y cierre de línea eres dueño
8. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia eres dueño
9. **POV-CC2-08** Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho eres dueño
10. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

C-08 Ingeniero de Proceso de CC

1. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
2. **POV-CC2-04** Colada en estado estable eres dueño
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

C-09 Metalurgista de Producto

1. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
2. **POV-CC2-09** Inspección de calidad de la palanquilla eres dueño
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene

1. Lee tu instrucción de trabajo — (tu turno completo).
2. **POV-CC2-02** Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas) 2 pasos tuyos
3. **POV-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia participas
4. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

2 pasos críticos ★ a certificar en esta área

Índice por puesto

Procesos donde participa cada puesto (R, A, C o I). Úsalo para planear la inducción y la ruta de certificación.

Puesto	IT	Lo hace (R)	Dueño (A)	Consultado / informado (C, I)
S-01 Primer Hornero (púlpito)	IT-S01	POV-EAF-01, POV-EAF-02, POV-EAF-03, POV-EAF-04, POV-EAF-05, POV-EAF-06, POV-EAF-07, POV-EAF-08		
S-02 Segundo Hornero (piso)	IT-S02	POV-EAF-01, POV-EAF-03, POV-EAF-05, POV-EAF-06, POV-EAF-07, POV-EAF-08		POV-EAF-04, POV-OLL-01
S-03 Tercer Hornero	IT-S03	POV-EAF-01, POV-EAF-07, POV-EAF-08		
S-04 Operador de Grúa de Carga	IT-S04	POV-EAF-02, POV-EAF-08		POV-EAF-01
S-05 Operador de Patio de Chatarra	IT-S05	POV-EAF-02		
S-06 Operador de Horno Olla	IT-S06	POV-LF-01, POV-OLL-02		POV-EAF-07
S-07 Ayudante de Horno Olla / Alambre	IT-S07	POV-LF-01		
S-08 Preparador de Ollas	IT-S08	POV-OLL-01		POV-EAF-07
S-09 Operador de Grúa de Colada	IT-S09	POV-CC1-03, POV-CC1-05, POV-CC1-07, POV-CC2-03, POV-CC2-05, POV-CC2-07, POV-EAF-07, POV-OLL-01, POV-OLL-02		
S-10 Operador de Manejo de Escoria	IT-S10	POV-EAF-05		
S-11 Muestrero	IT-S11	POV-CC1-03, POV-CC1-04, POV-CC1-09, POV-CC2-03, POV-CC2-04, POV-CC2-05, POV-CC2-09, POV-EAF-06, POV-LF-01		POV-EAF-05
S-12 Operador de Púlpito de Colada	IT-S12	POV-CC1-02, POV-CC1-03, POV-CC1-04, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC2-02, POV-CC2-03, POV-CC2-04, POV-CC2-05, POV-CC2-06, POV-CC2-07		POV-CC1-08, POV-CC2-01, POV-CC2-08, POV-LF-01, POV-OLL-02
S-13 Operador de Plataforma de Colada	IT-S13	POV-CC1-01, POV-CC1-03, POV-CC1-04, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC2-01, POV-CC2-03, POV-CC2-04, POV-CC2-05, POV-CC2-06, POV-CC2-07, POV-OLL-02		POV-CC1-02
S-14 Ayudante de Colada	IT-S14	POV-CC1-02, POV-CC1-03, POV-CC1-04, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC2-02, POV-CC2-03, POV-CC2-04, POV-CC2-06, POV-CC2-07		
S-15 Preparador de Distribuidores	IT-S15	POV-CC1-01, POV-CC1-06, POV-CC2-01		POV-CC2-06
S-16 Operador de Corte y Marcado	IT-S16	POV-CC1-07, POV-CC1-08, POV-CC2-03, POV-CC2-06, POV-CC2-07, POV-CC2-08		
S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho	IT-S17	POV-CC1-08, POV-CC1-09, POV-CC2-08, POV-CC2-09		
S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado	IT-S18	POV-CC1-09, POV-CC2-09		POV-CC1-08, POV-CC2-08

S-19 Mecánico de Acería	IT-S19			POV-CC1-02, POV-EAF-08, POV-OLL-02
S-20 Electricista de Acería	IT-S20			POV-EAF-04, POV-OLL-02
S-21 Instrumentista	IT-S21			POV-CC1-02, POV-CC1-04, POV-CC2-02, POV-EAF-04
S-22 Técnico Hidráulico	IT-S22			POV-CC1-02, POV-EAF-08
S-24 Refractorista	IT-S24	POV-OLL-01		POV-CC1-01
S-25 Mecánico de Taller de Moldes	IT-S25			POV-CC2-02, POV-CC2-07
C-04 Jefe de Turno de Acería	IT-C04		POV-OLL-02	POV-CC1-03, POV-CC1-07, POV-CC2-05, POV-OLL-01
C-05 Supervisor de Hornos	IT-C05		POV-EAF-01, POV-EAF-02, POV-EAF-06, POV-EAF-07, POV-EAF-08	POV-EAF-03, POV-EAF-04, POV-EAF-05, POV-LF-01
C-06 Supervisor de Colada Continua	IT-C06		POV-CC1-01, POV-CC1-02, POV-CC1-03, POV-CC1-04, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC1-08, POV-CC2-01, POV-CC2-02, POV-CC2-03, POV-CC2-04, POV-CC2-05, POV-CC2-06, POV-CC2-07, POV-CC2-08	POV-CC1-09, POV-CC2-09
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	—		POV-EAF-03, POV-EAF-04, POV-EAF-05, POV-LF-01	POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-EAF-01, POV-EAF-02, POV-EAF-06
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	—		POV-CC1-04, POV-CC2-04	POV-CC1-01, POV-CC1-02, POV-CC1-03, POV-CC1-06, POV-CC1-07, POV-CC1-09, POV-CC2-01, POV-CC2-03, POV-CC2-06, POV-CC2-09
C-09 Metalurgista de Producto	—		POV-CC1-09, POV-CC2-09	POV-CC1-04, POV-CC1-05, POV-CC1-06, POV-CC1-08, POV-CC2-04, POV-CC2-05, POV-CC2-08, POV-EAF-06, POV-LF-01
C-15 Especialista de Refractarios	—		POV-OLL-01	POV-CC1-01, POV-CC2-01, POV-EAF-01
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	—	POV-CC2-02, POV-CC2-07		POV-CC1-01, POV-CC2-01, POV-CC2-04, POV-EAF-02, POV-OLL-02
C-17 Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales	IT-C17		POV-EAF-02	

Borrador para validación · Fuente: json/*.json de los POV, catálogo CAT-ACE-001 y descripciones de puesto DP-ACE. Copia impresa = copia no controlada.