

Mapa de procesos y roles

Procedimientos Operativos Visuales (POV): cómo se conectan los procesos, quién hace qué y qué debe leer cada puesto.

2

procesos operativos

32

pasos dibujados

13

pasos críticos ★

14

puestos ligados

1 · Busca tu puesto
Encuentra tu código (S-xx o C-xx) en la matriz de tu área o en el índice final.

2 · Sigue tu ruta
Lee tu instrucción de trabajo (IT) y los POV donde eres R o A, en el orden de la cadena.

3 · Certifícate
Los pasos ★ de cada POV son los que te evalúan en tu certificación (TD-P07).

Así fluye el acero por las áreas



Documentos que se usan juntos

Documento	Qué es	Quién lo usa
DP Descripción de puesto	Responsabilidades del puesto y procesos donde participa	Todos, al ingresar
IT Instrucción de trabajo por rol	Tu turno completo, en todas tus tareas	El titular del puesto
POV Procedimiento Operativo Visual	Un proceso completo, visto por todos los puestos que participan	Todos los puestos del proceso
MO Manual de operación	Referencia técnica: parámetros, alarmas, criterios	Supervisión, ingeniería, instructores

Hornos de arco eléctrico (EAF-1 / EAF-2)

Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Las flechas indican el orden típico de una colada; algunos procesos (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza) ocurren cuando se necesitan.

POV-EAF-07

Vaciado por EBT y adiciones en olla

POV	Proceso	Dueño (A)	Quién lo hace (R)	Pasos / ★	Archivo
POV-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	C-05	S-01, S-02, S-03, S-09	14 / 5	POV-EAF-07-vaciado-por-ebt-y-adiciones-en-olla.pdf

¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

R lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

Puesto	POV-EAF-07
S-01 Primer Hornero (púlpito)	R
S-02 Segundo Hornero (piso)	R
S-03 Tercer Hornero	R
S-06 Operador de Horno Olla	I
S-08 Preparador de Ollas	C
S-09 Operador de Grúa de Colada	R
C-05 Supervisor de Hornos	A

Si eres nuevo: tu ruta de lectura

S-01 Primer Hornero (púlpito)

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S01** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla **7 pasos tuyos**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

1 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-02 Segundo Hornero (piso)

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S02** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla **5 pasos tuyos**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

3 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-03 Tercer Hornero

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S03** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla **2 pasos tuyos**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

1 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-09 Operador de Grúa de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla **participas**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

C-05 Supervisor de Hornos

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C05** (tu turno completo).
2. **POV-EAF-07** Vaciado por EBT y adiciones en olla **eres dueño**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

Colada Continua 2 · Palanquilla

Cadena de procesos

Cada tarjeta es un Procedimiento Operativo Visual (POV). Las flechas indican el orden típico de una colada; algunos procesos (por ejemplo, cambio de electrodos o de buza) ocurren cuando se necesitan.

POV-CC2-03

Arranque de colada por línea

POV	Proceso	Dueño (A)	Quién lo hace (R)	Pasos / ★	Archivo
POV-CC2-03	Arranque de colada por línea	C-06	S-12, S-13, S-14, S-09, S-11, S-16	18 / 8	POV-CC2-03-arranque-de-colada-por-linea.pdf

¿Quién hace qué? Matriz puesto × proceso

R lo hace · **A** responde por el resultado · **C** se le consulta · **I** se le informa

Puesto	POV-CC2-03
S-09 Operador de Grúa de Colada	R
S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio	R
S-12 Operador de Pulpito de Colada	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	R
S-14 Ayudante de Colada	R
S-16 Operador de Corte y Marcado	R
C-06 Supervisor de Colada Continua	A
C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua	C

Si eres nuevo: tu ruta de lectura

S-09 Operador de Grúa de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S09** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea **participas**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S11** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea **1 pasos tuyos**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

S-12 Operador de Pulpito de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S12** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea **5 pasos tuyos**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

3 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-13 Operador de Plataforma de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S13** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea **7 pasos tuyos**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

5 pasos críticos ★ a certificar en esta área

S-14 Ayudante de Colada

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S14** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea **2 pasos tuyos**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

S-16 Operador de Corte y Marcado

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-S16** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea **1 pasos tuyos**
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Sin pasos críticos propios en esta área

C-06 Supervisor de Colada Continua

1. Lee tu instrucción de trabajo **IT-C06** (tu turno completo).
2. **POV-CC2-03** Arranque de colada por línea eres dueño
3. Seguridad crítica: MS-ACE-01 (metal líquido) y los MS citados en cada POV.

Supervisa, autoriza y responde por el resultado

Índice por puesto

Procesos donde participa cada puesto (R, A, C o I). Úsalo para planear la inducción y la ruta de certificación.

Puesto	IT	Lo hace (R)	Dueño (A)	Consultado / informado (C, I)
S-01 Primer Hornero (púlpito)	IT-S01	POV-EAF-07		
S-02 Segundo Hornero (piso)	IT-S02	POV-EAF-07		
S-03 Tercer Hornero	IT-S03	POV-EAF-07		
S-06 Operador de Horno Olla	IT-S06			POV-EAF-07
S-08 Preparador de Ollas	IT-S08			POV-EAF-07
S-09 Operador de Grúa de Colada	IT-S09	POV-CC2-03, POV-EAF-07		
S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio	IT-S11	POV-CC2-03		
S-12 Operador de Púlpito de Colada	IT-S12	POV-CC2-03		
S-13 Operador de Plataforma de Colada	IT-S13	POV-CC2-03		
S-14 Ayudante de Colada	IT-S14	POV-CC2-03		
S-16 Operador de Corte y Marcado	IT-S16	POV-CC2-03		
C-05 Supervisor de Hornos	IT-C05		POV-EAF-07	
C-06 Supervisor de Colada Continua	IT-C06		POV-CC2-03	
C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua	—			POV-CC2-03

Borrador para validación · Fuente: json/*:json de los POV, catálogo CAT-ACE-001 y descripciones de puesto DP-ACE. Copia impresa = copia no controlada.