

# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 08/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:09

**CERTIFICADO Nº: 2658** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 253047 Data entrada: 10/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24382 Data saída: 17/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 17/07/2019 Peso: 435,00

Op do Cliente: 15-2700710

Descrição das peças: 15-2700710 MO-TUBO DISTANCIADOR - 0170-342

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 136313

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Medir em HRC na superfície Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 08/08/19

Hora:16:09

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 2659** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 253047 Data entrada: 10/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24382 Data saída: 17/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 17/07/2019 Peso: 440,00

Op do Cliente: 15-2700710

Descrição das peças: 15-2700710 MO-TUBO DISTANCIADOR - 0170-342

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 27 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 136317

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Medir em HRC na superfície Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.