

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

LIMPEZA E MANTENÇÃO DE MEDIDORES DE FLUXO

IT 69

Revisão 00

		I EUNO	
Elaboração		Revisão	Aprovação / Reaprovação
Cristian Kirschn	er		Clóvis Kirschner
24/01/2020			24/01/2020

1 OBJETIVO

Definir o procedimento para a limpeza dos medidores de fluxo e periocidade para a execução do serviço.

2 RESPONSABILIDADES

Mecânico: Executar a limpeza conforme este procedimento e ordens de manutenção.

3 PROCEDIMENTO

Os medidores de fluxo ou rotâmetros são equipamentos fundamentais para a manutenção correta da vazão de gases nos fornos de tratamentos térmicos, sendo que se torna necessária a limpeza e manutenção deles para que haja uma vazão uniforme dos gases durante a operação.

A frequência de verificação e limpeza dos medidores de fluxo será anual para todos os visores e seu controle será realizado a partir das ordens de manutenções preventivas abertas pelo sistema informatizado.

Para a limpeza devesse retirar os parafusos de fixação da caixa de proteção, feito esta etapa o flutuador poderá ser acessado e limpo, somente a limpeza do flutuador e do tubo são necessários. Após a limpeza o rotâmetro devera passar por ajuste para que o flutuador esteja livre no tubo para que ele não impeça a passagem do fluido.

4 HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Descrição da alteração	
00	Elaboração do documento	

Aprovação do Documento