


Übersicht CNC Fräsvorgang

CNC-Maschine	**einloggen**	**mit der NFC-Karte**
PC	**starten**	
Controller-Programm (CNC4.03)	**starten**	Befehle jeweils aus dem Hauptmenü heraus
CNC-Maschine	**referenzieren**	  Ziffern-Farbe: schwarz ↓ gelb ↓ weiß
	zum Werkzeugwechsel **positionieren**	 
Material	**einspannen**	
	XYZ-Achsen nullen	 
Fräser	**einspannen**	
	vermessen	 
G-Code	**laden**	 
	fräsen	 
Anderer Fräser	zum Werkzeugwechsel **positionieren**	 
	wechseln	
	vermessen	 
Werkstück	**fräsen**	 
	Platz machen	 
	ausspannen	nacharbeiten