# 5 sinais

de que o quadro elétrico da sua empresa precisa de manutenção

SMD
instalações e manutenções


Arraste →




01

# Disjuntor que desarma sem motivo aparente

Pode indicar sobrecarga, fuga de corrente ou componente no fim da vida útil.




02

# Quadro quente ao toque ou cheiro de queimado

Aquecimento é sinal de conexão frouxa ou cabo subdimensionado. Risco real de incêndio.






03

# Luzes piscando ou máquinas perdendo força

Oscilação de tensão desgasta motores e equipamentos eletrônicos.




# 04

## Fios sem identificação ou emendas improvisadas

Dificulta qualquer manutenção e aumenta o risco de choque e curto.




05

# Mais de um ano sem nenhuma revisão

Instalação sem revisão periódica acumula problemas que só aparecem quando a máquina para.

# Identificou um ou **mais sinais?**

Não espere a máquina parar. A SMD revisa o quadro elétrico da sua empresa.

**Fale com a SMD pelo WhatsApp**

SMD
instalações e manutenções

@smd.manutencoes