5 sinais

de que o quadro elétrico da sua empresa precisa de manutenção

SMD
instalações e manutenções

Arraste →



01

Disjuntor que desarma sem motivo aparente

Pode indicar sobrecarga, fuga de corrente ou componente no fim da vida útil.



02

Quadro quente ao toque ou cheiro de queimado


Aquecimento é sinal de conexão frouxa ou cabo subdimensionado. Risco real de incêndio.



03

Luzes piscando ou máquinas perdendo força

Oscilação de tensão desgasta motores e equipamentos eletrônicos.



04

Fios sem identificação ou emendas improvisadas

Dificulta qualquer manutenção e aumenta o risco de choque e curto.



05

Mais de um ano sem nenhuma revisão

Instalação sem revisão periódica acumula problemas que só aparecem quando a máquina para.

Identificou um ou **mais sinais?**

Não espere a máquina parar. A SMD revisa o quadro elétrico da sua empresa

Fale com a SMD pelo WhatsApp

SMD
instalações e manutenções

@smd.manutencoes