

1. *Размеры для справок.
2. **Размеры обесп. инстр.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
4. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – K.
5. ГОСТ Р ИСО 13920 – AE
6. В сварных швах не допускаются трещины, прожоги, прогары, незаверенные кратеры и подрезы в околошовной зоне, а также – брызги.
7. Сварка лазерная.
8 Выполнить травление швов. Обеспечить равномерное распределение травильного состава вдоль зоны термического влияния. Высыхание травильного состава на поверхности изделия недопустимо. Смывать травильный состав сильным напором воды с последующей нейтрализацией. Выполнить последующую шлифовку и обработку скотч-брайтом оборотной стороны сварных швов.
9. Момент затяжки деталей:
   - поз. 7: от 0,8 до 1,1 Н·м;
   - поз. 8: от 3,5 до 4,91 Н·м.
10. Внутренние поверхности должны быть чистыми. Исключить попадание грязи и пыли при транспортировке и хранении.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ивлев		15.10.2026
Пров.		Летов		15.10.2026
Т. контр.				
Нач.отд		Летов		15.10.2026
Н. контр		Летов		15.10.2026
Утв.		Летов		15.10.2026

PROJECT_X.0001СБ

Сборка 1

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,1	1 : 5

Лист	Листов 1

ООО "МОЯ ОБОРОНА"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.