N: 1.021.000 N: 1.021.100 N: 1.021.200 N: 1.021.300 E: 499.800 E: 499.900 E. C . 289370 E: 500,000 F. RE.CT. R. 1: 14.04.0. SECTOR EL PALMAR
UBICACIÓN DEL PUENTE COLGANTE
CAIDO (PASARELA)
NU NICIPIO TUREN
Parroquias SAN ISIDRO Y TUREN
ESTADO PORTUGUES A Universal Transversal de Mercelor (ATM) Selairre de Ratinavica Región (plastorio DES 55) Selairo de Ratinavica Región (plastorio DES 55) Elaborato por MAT, Sala de Casarro de Rusi. Afro 2018 Revisado per las Coerciado EDQAR MARQUEZ FUENTE:
Cartogradio base magan zweler del IGV56 a7x 1598
PROYECCION DESCRIPCIONONORTEGESTEGOParte baja del punto de la carretera 18 que presenta prohiesta alta del canal piloto (base del puesale margen derecha) | 1621241 | 598928 | DEStrio de la de socavamiento 1822338C 599825 38 SITUACIÓN RELATIVA MUNICIPAL secuvamiento. 

18 que prosenta problemas de secuvamiento. 

18 que prosenta problemas de secuvamiento. 

18 que prosenta problemas de securidad de DEPARTAMENTO DE DESAMBOLLO RUMA. (canal Piloto)81621237[[599814 ]]:Purt MUNICIPIO TUREN LEYENDA



Tac. 1793 Republica Balivariano De Venezuela Audiemia Consejo comunal El galmar sector 3 Nº 18 - 14 - 01 - 023 - 0900 TUREN - PORTUGUESA Parroques 3an Isidro Lohendor. RIF.: J - 29937029 - ( Municipio Turen Estado - portuguesa CONSEJO COMUNAL Ciudadano Keinaldo Carto treda. 384 C - 20037047 - 9 Cobernación quanare. Por medie de la presente resiba un cordint suludo socialisto de jarte de la comunidad antes mencionada, a su vez le pellimos una audiencia urgente para planteal la grable situación que estamos Univendo desde hace un ano con en caido del quente colgante, la cent afecta tambien a la comunidad del Zangon, charrerones, palmar Sector 1 y, polmar sector 2. Dicho audiencia es para pederle el apayo en cuanto a senterioles para reconstruer nueva mente la pasarela o recurso econonico pun compra de los maleriales tambren quesentante un proyecto para In solucion del problemo ya mencionado. Licher poblacion de las comunidades antes descriptos estar spectodos, pero más apertodo esto um población 260 estudiantes, agricultores y trobajodores, un trafficiones estado PORTUGI Cion en el informe anelo al oficio. Sin mås que agregar esperanda um pronte 17:03 respuesto de su noble corazon. Kuben Golina Mariel Wirs, CS 15 3401 Consulo timaure 04245333041 CS3 10.642442 04245769632







# INFORME DE INSPECCIÓN REALIZADO EL 11-04-2016 AL SECTOR EL PALMAR, DEL MUNICIPIO TUREN.

## OBJETIVOS:

- Verificar el estado de el puente que fue derribado del sector El Palmar Municipio Turen
- Verificar el estado de la Vialidad especificamente en el sector el Zanjón carretera 18 que esta afectada por el soc ivamiento de la margen izquierda del Río Acarigua.

Fecha de inspección 11-04-2,016.

### PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	TELÉFONO	ORGANISMO
ING,CANDIDO AMAYA	3,869,890	0416 571352	INDER
MARIELA VIVAS	15.340.182	0424-5333041	Consejo Comunal el Palmar III
YULIMAR MORENO	20.025.211	0414-9545533	Conscio Comunal el Palmar III
MARYURI VICTORA	15.690.346	0426-4353433	Consejo Comunal el Palmar I
ADELA AYARI	11.084.215	0424-5645395	Caserio el Zanjón
T.S.U EDGAR MARQUEZ	10.262.166	0426- 4541730	UEMPPAT Portuguesa
ING. FRANCI BRICEÑO	16.376.685	0416-2792184	INDER
MANOLO FUENTES			PRODUCTOR

CASERIO EL ZANA

RIF.: - ---

CASERIO EL ZATA





#### UBICACION DEL AREA INSPECCIONADA:


Sector El Palmar, Parroquia Capital y San Isidro, Municipio Turca, Estado Portuguesa.

## DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN

- El dia 10 de Abril del presente año se realizo una inspección en el sector El Palmar III de la parroquia Capital Turen. Municipio Turen, donde esta comunidad tiene un problema con el puente colgante (pasarela) que atraviesa el canal piloto para los sectores de el Palmar I y II, dicho puente fue derribado por un vibro compactador perteneciente a la gobernación el 13 de Agosto del 2015.
- Esta inspección se realizó como respues a a la solicitud presentada por la comunidad de dicho sector (El Palmar), manifiestan su preocupación por el traslado de los trabajadores, estudiantes y las emergencias médicas ya que del otro lado (El Palmar I y II) se encuentran las entidades educativas, el ambulatorio y el mercal.
- Se pudo constatar que parte de el puente colgante aproximadamente 40 metros de longitud, él mismo ya lo han logrado rescatar del canal piloto (Ver Foto 1 y 2). la otra parte se encuentra sumergida en el cauce del canal (Ver Foto 5 y 6), cabe destacar que las guaya por su malas condiciones, fue también uno de los causantes de la caida del puente colgante (Ver Foto 3 y 4), las coordenadas UTM punto<sub>1</sub> (E:500028;N:1021241).Los habitantes construyeron un puente rudimentario con sacos de arena para agilizar el paso de los habitantes, los cuales están represando el agua y esto puede ocasionar problemas en una crecida del río (Ver Foto 7).
- Por otra parte se pudo observar que antes de llegar al sector El Palmar III,
   carretera 18 presenta problemas con el socavamiento de la margen izquierda.
   esto puede ocasionar que el sector se quede incomunicado (Ver Foto 8, 9 y 10).

CONSEJO COMUNAIs coordenadas UTM punto<sub>1</sub> (E:500039; N:1022404), punto<sub>2</sub> (E:500025;N: CASERIO EL ZANJON<sub>22338</sub>), punto<sub>3</sub> (E:500009; N: 1022315)

TUREN - FUNTUGUESA RIF.: J - 29937029 - 0



numero de habitantes : 251 numero de familias : 68 numero de estudiantes: 13

numero de familias afectadas : 251 superficie total: 860.36 bectareas numero de agricultores: 17

- Por otra parte como parte de las recomendaciones se solicita la intervención institucional de los siguientes entes gubernamentales como el INDER. Conavia, Gobernación, Ministerio de Ecosocialis no y Agua, Alcaldía de Turen especificamente.

#### COORDENADAS

Punto	DESCRIPCION	NORTE	ESTE
1	Parte baja del río (canal Piloto)	1021237	500014
2	Parte alta del canal piloto (base del puente margen izquierda)	1021241	500028
3	Sitio de la carretera 18 que presenta problemas de socavamiento.	1022315	500009
4	Otro punto de la carretera 18 que presenta problemas de socavamiento.	1022338	500025

Nota: Se anexa informe fotográfico y plano de las zonas afectadas.

T.S.U EDGAR MARQUEZ

Desarrollo Rural Uemppat-Portuguesa

C.I: 40.262.166

ING. ALBERTO ROMERO Coordinador de Desarrollo Rural

Uemppat-Portuguesa

C.I: 5.365,668

CONSEJO COMITNAI SERIO EL ZANJON TUREN - PURTUGUESA RIF.: J - 29937029 - 0

> CONSEJO COMUNAI CASERIO EL ZANJON RIF .: 4 - 2230, 420 - U

ING. FRANCI BRICEÑO INDER

C.E. 16,376,685

