
上界 u = e
下界 u = 0
饱和
死区
饱和：u/e 降到 0.5
死区：u/e = 0
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-2
-1
0
1
2
输出 u
输入 e


u = e
u = 0
间隙
理想继电器
继电器：x 很小 u 已是 1
间隙：过零段反号
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-2
-1
0
1
2
输出 u
输入 e