
无控制时输出序列：c 越大，波动越连成片
c=0
c=0.6
c=0.9
4
2
0
-2
-4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
拍数 k