
时间与算力
精度与安全
1 定带宽
2 定采样周期
3 核算力
4 定延迟拍数
5 定位数与量程
6 验裕度
7 仿真三件事
8 观测与降级
不合格：回去改 2 或 4
裕度门
PM ≥ 45°
前四步的每个数都是后四步的输入