
永磁同步（恒转矩→恒功率）
直流伺服
步进
感应（50 Hz）
感应
PMSM
直流伺服
步进
转矩 / 额定转矩
转速 (r/min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000