
1818
182
36
10^3
10^2
10^1
10^0
所需关节速度 (rad/s)
关节速度上限 2 rad/s
10^{-1}
10^0
10^1
肘关节角 q2 (°)