
K=500
K=1000
K=2000
80
60
40
20
0
接触力 (N)
0
1
2
3
4
5
6
末端位移 (mm)