

§103.2.4 谐振

§103.5 离散误差

§103.4 整定

§103.6 同步

§103.7 安全

典型轮廓误差的来源占比



先砍最大项，再谈优化