
R=50, s=0.30
q/q_max
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100
阀门开度 / %
线性
等百分比
快开
理想特性