
热流 (千焦/分)
反应温度 (摄氏度)
放热
移热，UA=2000
移热，UA=3146
100
75
50
25
0
75
100
120
100
80
0
20
联锁线
报警线
10.0 min 到 120 摄氏度
反应温度 (摄氏度)冷却失效后的时间 (min)