

两条通道不是二选一：夹套为主、进料为辅，才兼顾速度与产量