




EATED 측정 격자 — 1/4 장 (왼쪽 아래)

base_link 기준, 단위 mm. 가는 선 10 mm · 굵은 선 50 mm · ○ 비전 표식(V) · □ 팔 목표(H/L) · ⊕ 정렬 표시






배율 확인: 이 선이 정확히 100 mm (±1 mm)여야 합니다


인쇄: "실제 크기 / 100 %", "페이지에 맞춤" 끔. 세로 배율도 굵은 선 두 칸(100 mm)을 자로 확인.

붙이기: 1·2를 나란히(2가 1의 오른쪽 겹침을 덮음) → 3·4도 같이 → 위 줄을 아래 줄에 덮음. 격자선과 ⊕를 맞춰 테이프.



EATED 측정 격자 — 2/4 장 (오른쪽 아래)


base_link 기준, 단위 mm. 가는 선 10 mm · 굵은 선 50 mm · ○ 비전 표식(V) · □ 팔 목표(H/L) · ⊕ 정렬 표시



배율 확인: 이 선이 정확히 100 mm (±1 mm)여야 합니다

인쇄: "실제 크기 / 100 %", "페이지에 맞춤" 끔. 세로 배율도 굵은 선 두 칸(100 mm)을 자로 확인.


붙이기: 1·2를 나란히(2가 1의 오른쪽 겹침을 덮음) → 3·4도 같이 → 위 줄을 아래 줄에 덮음. 격자선과 ⊕를 맞춰 테이프.




- - 자르는 선: 이 선(x = 160)을 따라 자르고 아래 장의 회색 겹침 영역에 덮으세요

EATED 측정 격자 — 3/4 장 (왼쪽 위)

base_link 기준, 단위 mm. 가는 선 10 mm · 굵은 선 50 mm · ○ 비전 표식(V) · □ 팔 목표(H/L) · ⊕ 정렬 표시






배율 확인: 이 선이 정확히 100 mm (±1 mm)여야 합니다

인쇄: "실제 크기 / 100 %", "페이지에 맞춤" 끔. 세로 배율도 굵은 선 두 칸(100 mm)을 자로 확인.


붙이기: 1·2를 나란히(2가 1의 오른쪽 겹침을 덮음) → 3·4도 같이 → 위 줄을 아래 줄에 덮음. 격자선과 ⊕를 맞춰 테이프.




- - 자르는 선: 이 선(x = 160)을 따라 자르고 아래 장의 회색 겹침 영역에 덮으세요

EATED 측정 격자 — 4/4 장 (오른쪽 위)

base_link 기준, 단위 mm. 가는 선 10 mm · 굵은 선 50 mm · ○ 비전 표식(V) · □ 팔 목표(H/L) · ⊕ 정렬 표시





배율 확인: 이 선이 정확히 100 mm (±1 mm)여야 합니다

인쇄: "실제 크기 / 100 %", "페이지에 맞춤" 끔. 세로 배율도 굵은 선 두 칸(100 mm)을 자로 확인.

붙이기: 1·2를 나란히(2가 1의 오른쪽 겹침을 덮음) → 3·4도 같이 → 위 줄을 아래 줄에 덮음. 격자선과 ⊕를 맞춰 테이프.