基于"一个流"生产方式的汽车零部件 装配工艺策划分析^①

夏建楚 (徳尔福派克电子繁統 DCS 工厂 上海 210065)

摘 要:文章基于如何降低企业劳动成本;提出了一个流的生产方式的汽车零部件装配工艺策划,旨在帮助企业提高劳动效率,增强企业生产的灵活性。

关键词:一个流 汽车章都斧 工艺策划 中图分类号:TP399 文献标识码:A

文章编号:1672-3791(2011)12(a)-0098-01

1 一个流生产方式的特征和优点 1.1 一个流生产方式的特征

"一个流"的生产方式目的在于减少每个产品所需的工时降低劳动力成本,它的最大特点是"流动",因此在生产过程交通。 场保证生产的顺利"流动",如果发生交通。 场保证生产的顺利"流动",如果发生交通。 以。因此,"一个流"生产方式必须具备以产,是一个流的生产方式必须具备以下,第二,在生产启动初期操作工业瓶额。 第二,在生产启动初期操作工业瓶额节拍时间逐个加入生产序列,第三,在生产组产,在生产的工作,只要的工作,只要的工作,只要的工作,只要的工作,只要的工作,是一个流动。 1.2 一个流生产方式的优点

"一个流"生产方式与传统"站桩式"生 产方式相比较具有很大的优越性。其中"一 个流"生产方式的最大优越性在于使生产 效率最大化,其次一个流生产方式所需操 作工的人数是根据产量而确定的,单位时 间内产量与操作工的人数成正比,由此可 见,"一个流"的生产方式在帮助企业助于 提高生产效率的同时还提高了企业的生产 安排的灵活性。因此企业可以根据市场的 不同需求量,为了满足客户的需求灵活的 调整操作工的数量,在不损失生产效率的 前提下, 使企业真正做到"以销定产"。第 "一个流"生产方式在产量发生变化的 情况下,有利于标准化生产,具体在一个流 的生产方式下,工人的执行标准没有发生 变化,因此工人人数虽然根据产量发生变 化,但是操作标准没变,因袭产品的质量能 够得到很好的保证。第四,"一个流"生产方 式有利于鼓励企业改进工艺,具体在"一个 流"生产方式中,一个产品的生产时间是所 有工序节拍的时间之和,而改进工艺可以 减少中间某一工序节拍的时间,最终提高 生产效率。

2 生产方式与工艺策划的关系

工艺策划是生产方式得以顺利实施的重要保障,是遵循产品设计的要求,对原材料加工成产品所需要的一系列加工过程和工艺设备需求以及工时消耗等的说明进行安排和规划。它服务于生产方式。而工艺过程是贯穿整个结构设计和制造的标梁,能确定产品的制造工艺及其相应的后勤支持过程。工艺策划主要包括:分析和审查产品的制造工艺方案的拟定;工艺流程的编制,工艺装备的设计与制造。跟传统的"站桩

式"生产方式相比,"一个流"生产方式一旦 顺利实行具有很大的优越性,能降低企业劳动力成本。因此,在生产过程中工艺策划必 须为一个流生产方式服务,并将一个流的理 念權输到整个工艺策划过程之中。

3 一个流生产方式与工艺布局

工艺布局是指生产线中各个工艺设备 的摆披方式。工艺布局的方式有很多种,根 据生产线各个工序形状布局的不同可以分 为"一"字型和"U"字型两种。而"一个流"的 生产方式对求生产线的工艺布局必须是 "世"型布局。主要原因是"一个流"生产方式 对工人工作时工序要求要求必须从第一道 工序开始,按顺序操作直到最后一道工序, 然后再回到第一个工序,依次循环。这种布 局最大的特点是首尾工序间距离很近,因 此工人可以很快开始一个新的循环,这样 大大缩短了工人移动的距离,减少工人在 工作中浪费不必要的时间和体力。而一字 型的工业布局要求工人从第一道工序开始 按顺序操作直到最后一道工序然后又返回 到第一道工序,中间相隔的时间很远,既耗 费了工人的体力又浪费了时间。

4 一个流生产方式与送料系统

"一个流"的生产方式中工人在生产线 中以"U"型工业布局方式循环往复移动,因 此在"U"型布局内部,不能出现任何的障碍 物,不然会降低工作的效率。汽车零部件装 配中一个成品往往需要很多的零部件。而 工人在工作的过程中有时需要装配几种零 件。因此,每个工序基本上都由该工序的功 能主体和辅助的送料系统组成。,其中功能 主体包括设备、加油脂、完成压铆等功能, 辅助的送料系统主要负责"管理"该工序所 需装配的零件。企业生产物流同企业的生 产过程紧密联系是企业物流的关键环节。 生产物流是指企业在生产工艺中的物流离 开上一个工序,进入下一个工序的活动。因 此合理地组织生产物流过程可以使生产物 流处于畅通无阻的状态,生产物流是工艺 过程的一部分,而物料管理系统的策划是 工艺策划阶段中一项重要的内容。在物料 管理中需采用前送料系统,对生产装配所 需的零件和空料箱进行管理。物流工和操 作工通过前送料系统联系U型内部。

5 一个流生产方式与节拍时间平衡

"一个流"生产方式的主要作用是为了

①作者简介:夏建楚(1971,8一),男,大学本科,工程师(中级),生产经理。

消除各工序节拍时间之间的不平衡,消除由于节拍"不平衡"导致"无谓等待"。具体的公式如下:

N=TT/BT

其中N为"一个流"生产方式可以安排 的操作工的最大人数;BT为生产线瓶颈工 序节拍时间,TT为生产线所有工序节拍时 间之和。从公式可以知道,在TT不变的情 况下,BT越大,N越小。即一个产品在生产 线所有工序节拍时间不变得情况下,生产 线瓶颈工序节拍的时间越长,一个流生产 方式可以安排的操作工人数最小。反之,则 最大。当一个流生产方式可以安排的操作 工人数最小时,"一个流"生产方式的灵活 性就很难发挥,企业就不利于做"以销定 产"。所以,"一个流"生产方式从生产安排 灵活性考虑,需要各工序之间的节拍时间 之间尽量平衡,具体使各工序作业时间更 为平均化。因此生产平衡效率在难以达到 预期目标时,需要通过作业改善、耗时较长 和较短的工序进行调整使之趋于平衡。例 如:在一条SW5刮水器电机的装配生产线 上,我们采用一个流的生产方式分别从工 艺布局、送料系统等方面对其进行实践考 察,验证一个流的生产方式的有效性我们 实验发现在工艺布局为U型的生产线上,参 加一个流的生产操作工人数位1个的时候 生产效率为95%,之后增加2个,3个,4个… 依次类推,当增加到10个人的时候生产效 率开始下降,并最后下降到74%。因此这个 实例也论证了N=TT/BT的计算方法。因此 当人数为N的时候一个流的生产效率是最 高的。

6 结语

总之,一个流生产方式的汽车零部件 装配工艺策划例如U型工业布局,最大限度 的减少了操作距离,消除了生产过程中的 等待现象,实现了生产效率的最大化。因 此,在激烈的市场竞争中很利于汽车企业 的生存和发展。

参考文献

- [1] 李纪珍, 贾永轩. 汽车零部件整合[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006, 1:32~33.
- [2] 理查德·蔡斯,宋国防[译].生产与运作管理、制造与服务[M].北京:机械工业出版社,1999:24~25.