▮推荐的攻螺丝速度

推荐的攻螺丝速度和切削油

下表为建议使用的攻螺丝速度和切削油。丝锥材质、丝锥种类、倒角长度、钻孔的形状、被切削材料和切削油是选择恰当的攻螺丝速度的重要因素。

此外,切削油的润滑、制冷及耐熔三要素起着重要的作用,因此在作业时,建议充分的供应切削油。


| | | | 逓 認 蒔 伎 (m/min) | | | | | - AT 11 |
|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|
| | | 趣筒凝狗 虹契薪套 遞 | я 萬是套 遁 | 整套駒瀬套 虹製薪套 逓 | 責尖通 | 達或選 | 意志通 | 赤餐炊 |
| 績抵自ë | 酆C0.2% | 8~13 | 15~25 | 8~13 | 8~13 | | 3~6 | |
| 糎抵自ë | C0.25~0.40% | 7~12 | 10~15 | 7~12 | 7~10 | | 3~6 | |
| 案抵自ë | 鄧 C0.45% | 6~9 | 8~13 | 6~9 | 5~8 | | 2~5 | 炊丞売給妻赦芯資 赤餐炊 |
| 熱蔚ē | SCM | 7~12 | 10~15 | 7~12 | 5~8 | | 2~5 | 派認透趣套 |
| 尖喪ë | HRc 25~40 | 3~5 (4~8) | 4~6 (6~10) | 3 [~] 5 (4 [~] 8) | | | 2~5 | 2012/2 55 |
| 趣徹是桁趣ë | SUS | 5~8 | 8~13 | 4~7 | 5~10 | | 5~10 | 赦芯資赤餐炊 (裳遣戦 弟性) |
| 委逸ē | SKD | 6~9 | 7~10 | 6~9 | | | 2~5 | |
| 鮮 ë | SC | 6~11 | 10~15 | 6~11 | | | 2~5 | |
| 鮮 瀧 | FC | | | 10~15 | | 10~20 | 2~5 | 赦芯資赤餐炊 (裳遣戦 弟性) |
| ë是鮮瀧 | FCD | 7~12 | 10~20 | 7~12 | | 10~20 | 4~8 | 丞売給妻赦芯資 赤餐炊 |
| 幾 | Cu | 6~11 | 7~12 | 6~9 | 7~12 | 10~20 | 2~5 | |
| 秤 幾 秤幾鮮悟 | Bs, BsC | 10~20 | 15~25 | 10~15 | 7~12 | 15~25 | 5~10 | |
| 択 幾 択幾鮮悟 | PB, PBC | 6~11 | 10~20 | 6~11 | 7~12 | 10~20 | 6~11 | 妻赦芯資赤餐炊 (昆這資 弟性) |
| 召契好株 奨障誓 | AL | 10~20 | 15~25 | 10~20 | 10~20 | | 5~10 | 赦芯資赤餐炊 |
| 召契好株 熱蔚鮮悟 | AC, ADC | 10~15 | 15~20 | 10~15 | 10~15 | 10~20 | 10~15 | (裳遣戦 弟性) |
| 訣碓外珠 熱蔚鮮悟 | MC | 7~12 | 10~15 | 7~12 | | 10~20 | 10~15 | |
| 傷障 熱蔚鮮悟 | ZDC | 7~12 | 10~15 | 7~12 | 7~12 | 10~20 | 10~15 | |
| 鞘或壳資 虹玉趣灯 | BAKELITE PHENOL, EPOXY | | | 10~20 | | 15~25 | 5~10 | 赦芯資赤餐炊(宴違戦 弟性) 好趣套 鰻炊 |
| 鞘b自資 虹玉趣灯 | WML CHLORIDE NYLON | 10~15 | 10~20 | 10~20 | | 10~20 | 5~10 | 衆焦恢Ы β需赤餐 |

^{1.} 瀬 頓鎌 凄攻背是 淡滝 通認時伎瀬言, 酸芯尖g裳 盧玉 号或寧 韮申b 政寿寒寬.

^{2.} 脊拙 逓裾 肢艇裳 政焦私鎌, 逓 淡滝 頓芸 总案濡綬瓜 慌均寒寬.

^{3.} 尖喪ë裾() Nu HSS-PM 通裾 通認蒔伎 性寒寬.

换算表



逓 慎或 Outside diameter of tap