

RESPONSABLE:	Servicio Técnico	CÓDIGO:	FO-ST-01
TIPO:	Forma	VERSIÓN:	0
CREACIÓN:	31/05/2021	ACTUALIZACIÓN:	
VIGENCIA:	3 años	PÁGINA:	

Servicio realizado por:

Sucursal

Folio

Nº 1701

Tipo de servicio

Condiciones del equipo

Equipo

Instalación Preventivo Correctivo

Comodato Renta Por cobrar Contrato de Servicio

Otro

Garantía Otro

Marca

Modelo

Núm de Serie

Datos del Cliente

Hospital General Regional 1 Tijuana B.C.

Ubicación del equipo:

Actividades de Servicio

Falla que se Reporta

Fecha Hora de inicio Hora de término

- Derramó aceite
- No realiza Ninguna Posición

29/May/25

Solución

- Se acude a unidad médica para revisión de equipo por reporte
- Al inspeccionar el equipo visualmente se observa daño provocado por mal uso del usuario en el faldón de columna, las guías de los falones desolidados de su lugar, el contenedor de aceite quebrado y fuera de su base, base metálica del contenedor de aceite doblado
* Estos daños no entran en garantía

Refacciones Utilizadas

Catálogo

Descripción

Cantidad



Nombre y Firma

Sello de CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

Persona que realizó el servicio

Usuario

Luis Tamayo

Área Biomédica

ING. MARIO CESAR VARELA
JEFE DE CONSERVACIÓN
MAT. 99024812
IMSS

RECEPCIONADO
29 MAY 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Comentarios y sugerencias

*Equipo fuera de servicio, se enviara cotización para considerarse a compra