

Orden de servicio

404100693606

Equipo
RESONANCIA MAGNETICA

Numero de Serie
157023

Nombre del cliente: : HGR No. 1
Localidad : TIJUANA
Teléfono :

Modelo : MAGNETOM AVANTO DOT
Descripción de Falla / : NO CONECTA EL IMAN No. De Contrato: 050GYR019N09125-020-00
Tipo de Servicio : MANTENIMIENTO CORRECTIVO
No. de Proveedor : 0000109219

Mano de Obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo				Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Desde	Hasta	Normal	Extra	
11	9	2025	TRAV	04:00	09:00	04:30	00:30	09:00	20:00	08:30	02:30	16:00
12	9	2025	TRAV	08:30	09:00	00:30		09:00	17:30	08:30		09:00
TOTALES						05:00	00:30			17:00	02:30	

Materiales

Item	Cantidad	Cód. Material	Descripción	Número de Remisión
1	1	7715720	SERVICE PLUG	

Trabajo Realizado

Se revisa equipo y se encuentra MSUP y IBUTTON con falla, se escala tema con max group y se logra hacer funcionar IBUTTON nuevamente y con eso deja equipo trabajando correctamente.
Se deja equipo trabajando con pacientes

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%
Ubicación del equipo en la unidad: IMAGENOLOGIA
No. de inventario: 20160053027

Trabajo Terminado (X) Si () No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales en esta planilla para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del Cliente

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE
Estrada García José
Alejandro
Nombre/fecha/firma

Dr. Alejandra L...
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 1...0592
Nombre/fecha/firma

Oficina de Biomedicina y Conservación
Conservación
No. 1
24980
Nombre/fecha/firma

Area Comercial

M-F-SCM-42
(04.14)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.



DISEÑO INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO
S.A. DE C.V.

ORTE DE SERVICIO DESARROLLADO EN CAMPO

TIPO DE SERVICIO	☐ PREVENTIVO	☐ PREVENTIVO SEG	PRIORIDAD	☐ PROGRAMADO
	☒ CORRECTIVO	☐ PRE ARRANQUE		☒ EMERGENCIA
	☐ SEGUIMIENTO	☐ ARRANQUE		☐ PROACTIVO
	☐ DIAGNÓSTICO	☐ POST ARRANQUE		☒ CONVENIO
	☐ APOYO TÉCNICO	☐ DESMONTAJE		☐ ON DEMAND

FOLIO

5533

HOJA

1 DE 1

TÉCNICO ID

2016

CASE DIMSA

19769

CASE CLIENTE

4051006899949

CLIENTE

SLEMMERS

FECHA:	HORA DE LLEGADA:	HORA DE INTERVENCIÓN:	HORA DE TÉRMINO:	HORA DE SALIDA:	HC EN OPERACIÓN I:	HC EN OPERACIÓN F:
29-07-25	6:01 PM	6:15 PM	7:		☒ SI ☐ NO ☐ N/A	☒ SI ☐ NO ☐ N/A

INFORMACIÓN DEL SITIO	
NOMBRE:	DIRECCIÓN:
HGR IMSS No. 1 Tijuana	Carr. #16801 Col. Rio Tijuana 3ra. etapa C.P. 22226 Tijuana B.C.
SITIO ID:	
157023	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	SERIE:	EQUIPO PARA PROCESO DE:	ID EQUIPO:
Chiller	KIT Chillers	HSC-215-L-VIS	5215-400102906106	MRL	20329

CONTROL DE SEGURIDAD					
☒ SI ☐ NO	RUTAS DE EVACUACIÓN IDENTIFICADAS	☒ SI ☐ NO	RIESGOS ELÉCTRICOS IDENTIFICADOS	☒ SI ☐ NO	PISOS CUENTAN CON DREN
☒ SI ☐ NO	EXTINTOR DISPONIBLE EN EL ÁREA	☒ SI ☐ NO	RIESGO DE CAÍDAS O TROPIEZOS	☒ SI ☐ NO	ILUMINACIÓN ADECUADA
☒ SI ☐ NO	RIESGO DE INCENDIO POR EXPLOSIÓN	☒ SI ☐ NO	ACEITE U OTROS LÍQUIDOS SOBRE EL PISO	☒ SI ☐ NO	VENTILACIÓN ADECUADA
MOTIVO:					

CONDICIONES INICIALES	
☒ EQUIPO EN OPERACIÓN	☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO
CONDICIÓN:	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Se encuentra equipo operando con baja presión de agua
Se realiza revisión no encontrando fugas aparentes
Se realiza carga de agua para completar la presión
adecuada

CONDICIONES FINALES	
☒ EQUIPO EN OPERACIÓN	☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO
CONDICIÓN:	

SEGUIMIENTO A CASE			
☐ REQUIERE SEGUIMIENTO INMEDIATO	☐ REQUIERE SEGUIMIENTO POSTERIOR	☒ NO REQUIERE SEGUIMIENTO	☐ SERVICIO CONTINUARÁ AL DÍA SIGUIENTE

MOTIVO DEL SEGUIMIENTO, EN CASO DE REQUERIRSE:
--

REFACCIONES Y/O MATERIALES			
☐ NO SE REQUIEREN, NI TAMPOCO SE INSTALAN	PRIMER RECUADRO, TIPO DE NECESIDAD: R = SE REQUIERE I = SE INSTALA	SEGUNDO RECUADRO, PRIORIDAD DE SUMINISTRO: P = PREVENTIVA C = CORRECTIVA	TERCER RECUADRO, RESPONSABLE DEL SUMINISTRO: C = CLIENTE D = DIMSA
1 1 1 2 litros de agua bi destilada			


PARA LLENADO EXCLUSIVO DEL CLIENTE O USUARIO FINAL			
NOMBRE DE QUIÉN RECIBE:	TELÉFONO:	CARGO:	FIRMA:
Carlos Oswaldo Ramírez González	664660-9160	Sub Jefe	P.A.
COMO CALIFICA EL SERVICIO?			
☒ EXCELENTE	☐ BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO
ENTARIOS:			




RESONANCIA MAGNETICA
SERIE 157023

MANTENIMIENTO CORRECTIVO



PREVIO A SERVICIO



DURANTE EL SERVICIO



POSTERIOR A SERVICIO



CSE

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
JUANA, B.C.

Dra. Alejandra L. du Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HCR
Ced. Exp. 11980592
IMSS (Mat. 94024465)

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
I.H.G.R. No. 1
Mat 99024980