



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 84433

0506YB019N09125-022-00

PA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURAR	GARANTIA	MONTAJE
13	06	25		X			

CLIENTE Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de Mama
DIRECCION Canada 16801, Rio Tijuana POBLACION Baja California
TELEFONO 3ra, 22226, Tijuana FAX 6646609940

INGENIERO ANG
INGENIERO
INGENIERO
INGENIERO

EQUIPO Mastografo MARCA Hologic
MODELO Selenia Dimensions Avia 2D 3000 SERIE SDM131800597

REPORTE
COTIZACION

TRABAJO REALIZADO

- El cliente reporta problemas con el compresor y botaneras.
- Se encuentra motor de compresión con daño.
- Se retira motor dañado.
- Se coloca motor y clutch nuevo.
- Se reparan botaneras.
- Se calibra empuje y compresión.
- Se revisa el funcionamiento de todo el equipo.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%.

HORARIO DE TRABAJO

MAÑANA TARDE
E S E S

SUBTOTAL

TRABAJO VIAJE
HORAS HORAS

FECHA

L	M	M	J	V	S	TOTAL	4	4	1
				11:00 15:00		4	4	13/06/25	
TOTAL						4	4	1	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECEIVED
13 JUN 2025

CONSERVACIÓN HGR No. 1

Clave Presupuestal 0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

BOLETOS DE AVION \$
BOLETOS DE CAMION \$
VIATICOS \$



MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CATALOGO
1	Camp. Dev generator drive	ASY-12859

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

ISS-DELEGACION E. BAJA CALIFORNIA



IMSS UDDOM CLINICA DE MAMA TIJUANA, B.C.

Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO

NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P. 03100 R.F.C. SUM-890327-137
TEL./FAX: (55) 5687-6175 (55) 5687-6184 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

CLIENTE