

ORDEN DE SERVICIO

Nº

87317

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
0	07	26	0506YR019N09125-072-00				

CLIENTE <u>Unidad de detección y Diagnostico clinica de mama</u> DIRECCION <u>Carrada 16801, Rio Tijuana</u> POBLACION <u>Tijuana B.C.</u> TELEFONO _____ FAX _____	INGENIERO <u>GEA</u> INGENIERO _____ INGENIERO _____ INGENIERO _____
---	---

EQUIPO <u>Mastografo</u> MARCA <u>Hologic</u> MODELO <u>Selenia Dimensions Avia 7D3000</u> SERIE <u>SDM131800599</u>	REPORTE _____ COTIZACION _____
---	-----------------------------------

TRABAJO REALIZADO

Mantenimiento Correctivo
Se acude a sitio y el cliente reporta
que al mover el brazo en C se apaga
el equipo
Se revisa y se observa con freno de
motor vertical con desgaste significa
tivo.
Se retira freno dañado y se instala
freno nuevo
Se realizan pruebas de funcionamiento
son correctas
El equipo queda operativamente apto
para realizar el trabajo para lo que
fue diseñado al 100%
Se otorga asesoría técnica
se adjunta evidencia

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L	-	-	17:00	7	7	09/07/26
M	-	-	12:00	2	7	10/07/26
M						DELEGACION EN CALIFORNIA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 10 FEB 2026 CONSERVACIÓN HGR No. 1 TOTAL						 IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA TIJUANA, B.C.
				9	14	2

BOLETOS DE AVION \$ _____

BOLETOS DE CAMION \$ _____

VIATICOS \$ _____

MATERIAL DE CONSUMO		CATALOGO
CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	VTA Vertical lift motor brake kit diag	ASV-03663

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Ing. Gildardo Enciso NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta DIRECTOR IMSS UDDCM - CLÍNICA DE MAMA Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582 NOMBRE DEL RESPONSABLE	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980 FIRMA DEL RESPONSABLE
--	---	---