





MC72000974

CONS: 34

FECHA: 03/09/25		NO. REPORTE: I25-0561		NO. DE INGRESO: NA		NO. BITACORA: 63282	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				PREDICTIVO: ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE SERVICIO: ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: NA				REFACCIÓN: ☒ SERVICIO ☐			
00				GARANTÍA DE VENTA: ☐			
				DIAGNÓSTICO: ☐			
				ASESORÍA: ☐			
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA JERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ		CARGO: SURJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: ERICK ROLDAN		FALLA REPORTADA: EL BOTON DE ENCENDIDO DEL CUNERO TERMICO ESTA DAÑADO		ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA:			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR BOTON DE ENCENDIDO							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA BOTON DE ENCENDIDO DAÑADO							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-621	
NO. INVENTARIO:		SOFTWARE: 5.4.1		UBICACIÓN FÍSICA:			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA		EQUIPO COMPLEMENTARIO:					
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, SE DIAGNOSTICA BOTON DE ENCENDIDO DAÑADO, EL CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17, 5410702							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%, EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal			
				0205 0214 2902			
				H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒				SELLO DE LA UNIDAD MEDICA O REFERENCIAL			
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	PU-110	Boton de encendido	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sanchez Cordova		NOMBRE COMPLETO: Dr. Ricardo Israel Guadalupe Padilla		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO:	
03/09/25		Esp. 7780237 Mat. 99078273		H.G.R. No. 1 Mat. 99024980			
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



SERIE: **AP17-621**

ORDEN DE SERVICIO: MC72000974

CONS:

54

ANTES 2




DURANTE 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DESPUÉS 1



SELLO UNIDAD MÉDICA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICINA

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat/99024980