

**MARO HEALTH**

SOLUCIONES PRACTICAS PARA LA SALUD

Fecha:

03/06/2025

Folio:

MH25-591

ORDEN DE SERVICIO

Servicio realizado por:

Ing. Geraldine Vanegas

Equipo: Cuna de calor radiante con fototerapia

Marca: Atmoscare

Tipo de servicio:

Modelo: Adventum

Mantenimiento preventivo reprogramado

No. Serie: AP17-1864

Condicion de contrato: Garantía

Cliente: IMSS

Nombre y Dirección de la Unidad Médica

HGR I Tijuana

Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Reporte de Fallo

Mantenimiento preventivo

Hora de inicio:

16:00

Hora de término:

17:00

Total de horas:

1 hora

Trabajo Realizado

Se presenta personal de Maro Health a realizar mantenimiento preventivo del equipo de calor radiante correspondiente al paciente, se realiza revisión física del equipo y sus partes, se realiza limpieza e inspección general, comprobación de variables de control de temperatura, comprobación de alimentación eléctrica y pruebas de funcionamiento.

Refacciones y Accesorios UtilizadosINSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL**RECIBIDO**
04 JUN 2025**Observaciones y Comentarios**CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Se adjunta rutina de mantenimiento. Equipo queda funcionando correctamente.

Nombre / Firma / Matricula / Cargo**Sello de unidad médica**

Personal de Servicio

Area usuaria

Ing. Geraldine Vanegas

Vega puebo
11073837

Ingeniería Biomédica y/o conservación

Administración y/o dirección

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de ConservaciónH.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.



ANEXO

RUTINA DE SERVICIO

Descripción: Cuna de Calor Radiante, Marca: AtmosCare, Modelo: Adventum.

N° de serie: AD17-1864

	SI	NO
Inspección general del equipo.		
1. Verificar que todos los cables se encuentren conectados.	✓	
2. Verificar que el equipo encienda correctamente.	✓	
3. Verificar funcionamiento del controlador.	✓	
3.1. Que la pantalla despliegue correctamente.	✓	
3.2. Que encienda el calefactor.	✓	
3.3. Que encienda la fototerapia	✓	
3.4. Que encienda luz de exploración.	✓	
Limpieza general del equipo.		
1. Desconectar el equipo de la toma de corriente.	✓	
2. Abrir tapa trasera de la columna.	✓	
3. Desconectar los arneses para extraer tarjetas.	✓	
4. Proceder a limpieza de tarjetas.	✓	
5. Limpieza de báscula interconstruida.	✓	
6. Limpieza de calefactor.	✓	
7. Proceder a limpieza de estructura metálica.	✓	
8. Reconectar los arneses y las tarjetas que fueron extraídas.	✓	
9. Aplicar aire comprimido.	✓	
Calibración del sistema de control de temperatura de piel.		
1. Usar sonda de calibración y proceder a calibrar.	✓	
Comprobación del desempeño eficiente de variables de control del equipo.		
1. Verificar que los dos modos (manual y servo control) estén estables.	✓	
2. En modo bebé verificar que la temperatura desplegada es similar a la programada.	✓	
3. En modo manual programe el calefactor a diferentes porcentajes.	✓	
4. Actualización o reprogramación del software.	NA	
Falla de poder.		
1. Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica.	✓	
2. Compruebe que la pantalla no despliega información.	✓	
3. Verifique que suena un beep continuo.	✓	
Verificación final del funcionamiento del equipo.		
1. Repetir inspección general del equipo.	✓	

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjeto de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Arroba Xynnergix S.A. de C.V.

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.