



Grupo Bukbara


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES / COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN
DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS / DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO LA-050GYR040-E21-2021 / CONTRATO N° 21B10083
"ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO PARA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2021".
GRUPO BUKBARA, S.A. DE C.V. / R.F.C. G8U09111AV6
BRIZZIA DE JUAMBELTZ RABADÁN / APODERADO LEGAL

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

UNIDAD DE SERVICIO: HGR 1 Tijuana					
DOMICILIO:		Calle Canadá No. 16801, Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P. 22226, Tijuana, Municipio de Tijuana, Estado de Baja California			
FECHA: 14/03/24		No. DE REPORTE:		P1-001/	
DATOS DEL TÉCNICO					
NOMBRE: DAVID GUTMAN		TELÉFONO:			
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO					
PARTIDA	SAI	PREI	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	NUMERO DE SERIE
8	531.562.0756.02.01	11941	Generador o lámpara de rayos infrarrojos.	PROTECTOR / ZO-LAMPARA	CGE-JR-LR-2021-205

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Verificación del buen funcionamiento del equipo
Revisión del buen funcionamiento del foco de rayos infrarrojos
Revisión del timer
Revisión del buen funcionamiento del dimer
Limpieza general del equipo.
Relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar de acuerdo con lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.
Foco de rayos infrarrojos
Timer
Dimer
Este equipo no requiere actualización de software



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FALLA REPORTADA: SE REALIZA CAMBIO DE DIMMER Y TIMER QUEDANDO FUNCIONANDO EL EQUIPO.

USUARIO

TECNICO

Posaiz. Real
10512843
NOMBRE Y FIRMA
MATRICULA

DAVID GUTMAN

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MSS Mat 99024930