



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clinica: <u>HGR #1 IMSS</u>	Fecha de servicio: <u>12-Febrero-2025</u>
Lugar: <u>Tijuana Baja California</u>	N° de contrato: <u>040FO2072-001</u>
Contacto: _____	Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐ Correctivo

Datos del equipo

Equipo: <u>Unidad dental</u>	Marca: <u>Ritter</u>	Modelo: <u>electric</u>	N° Serie: <u>2209/357</u>
------------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------


Descripción de falla reportada:

Descripción del servicio realizado:

Revisión de sistema neumático, sistema de agua
Revisión de piezas de alta conectores electrovalvulas
iluminación, sistema eléctrico, sistema de posiciones
limpieza de Filtros, limpieza general y Jeringas triples

Refacciones utilizadas:

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

F



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando

Voltaje medido: 110V

Ingeniero de servicio técnico Nombre y firma	Operador del equipo Dr. Luis G. Fuenmayor García Cirujano Maxilofacial Ced. Esp. 9990485 Mat. 9727376 Nombre y firma	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes Nombre y firma	Sello de Clínica/Hospital CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
--	--	--	---



55 5719 7243
55 6155 7118



ingenieria@edvc.com.mx
as.coordinacion@edvc.com.mx
soportetecnico.vcortes@outlook.com



Av. Copilco 4339, Copilco
Universidad, Coyoacán CP
04360, CDMX