

Orden de Servicio Philips Healthcare

PHILIPS

Equipo: Affiniti 70 Ultrasound System
 Número de Identificación (ID): 114967203
 Modelo: Affiniti 70 Ultrasound System
 Número de Serie: US924F0850

Orden de Servicio: WO13187166
 Tipo de Servicio: CORRECTIVO
 Equipo operando: S ☒ No ☐
 Número de Contrato: WN-8065138

Nombre del cliente: HGR NO 1
 Dirección: Canada 16801, 22226, Tijuana, Baja California, Mexico
 Teléfono:
 Descripción de la Falla:

VIP-IMSS-CLIENTE-EL TRANSDUCTOR P94V PRESENTA ARTEFACTO Y NO FUNCIONA.

Resultados de Inspección y Pruebas:

Se realiza reemplazo de transductor endocavitario, se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias, se entrega el equipo operando correctamente.

Observaciones:

Se anexa póster sobre cuidados y limpieza de transductores.

RECIBIDO
24 JUL 2025
CONSERVACIÓN

Actividades

Tipo de Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha	H. Inicio	Fin	Duración
CMAI	Corrective Maintenance	24/07/2025	09:00	10:00	01:00 Hrs.
		--/--	--:--	--:--	--:--
		--/--	--:--	--:--	--:--
		--/--	--:--	--:--	--:--
		--/--	--:--	--:--	--:--

Refacciones:

Código	Descripción	Cantidad
453561652577	TRANSDUCER C9-4V COMPACT ROHS (AP)	1

Herramienta de Medición Utilizada:

Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie

HUMBERTO VALLES

24 de julio de 2025 Cliente
Cargos

Humberto Valles

Nombre y Firma del Ingeniero de Servicio

Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjete de Conservación
 H.G.R. No. 1
 Mat. 990740

Nombre, Fecha y Firma.

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1
 Tijuana, B.C.

Centro de Servicio al cliente
 800 253 04 48

Philips México Commercial, S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6. Col. La Herradura
 Huixquilucan, Edo. Mex., CP 52784
 RFC: PMC1507018K6



IMSS
 Mat. 98024465

innovation + you