



SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V.

PARTES Y CONSUMIBLES PARA EL AREA MEDICA E INDUSTRIAL

CLIENTE

Nombre:	Tels.
H.G. IHSS1	
Dirección:	Ciudad:
Canada 16801 Rio Tijuana 34 etapa 22226	Tijuana B.C.
Unidad:	

Orden de Servicio
0403

Fecha:
10 OCT 25

Equipo a Reparar


Nombre:	Localización:	
Autoclave	C.E.Y.E	
Marca:		
AMSCO		
Modelo:	Serie:	Inv.
Eagle 3000	S/N	

Descripción del Trabajo

- Reparación de fisura en Cámara Externa, parte inferior
- Se solda fisura y se refuerza con placa para evitar fuga
- Se realiza forrado de cámara con fibra de vidrio
- Finalmente fue retirada la placa que se colocó en la fisura

NOTA: Se recomienda dar de baja el equipo por antigüedad, ya que tiene mas de 25 años de uso, por lo que se encuentra muy oxidada y desgastada.

DEL SEGURO SOCIAL




CONSERVACION
HGR No. 1



Carlos Osvaldo Ramirez González

Subj. de Conservación
HGR No. 1

IMSS Mat 99024980



Fecha de Inicio:

Fecha de Terminación:

Autorizo la realización del trabajo

Nombre: Eduardo Vargas, Miguel Castillo

Fecha: 10 OCT 25 Firma: _____

Recibo de Conformidad

Nombre: Javier Vera

Fecha: 10 OCT 25 Firma: _____

INGENIERÍA EN ESTERILIZACIÓN Y CONTROL S.A. DE C.V.

Calle 6 No. 96, Int. C-03, Agrícola Pantitlán, Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08100

Tel.: 55-5929-2600 / 55-5929-2601

e-mail: administracion@iecsadf.com

IECSA

F-JO-7.5.1.-01

Rev.: 06

Orden de Servicio:

6140

Cliente: H. G. IMSS 1

Dirección: Tijuana Baja California, Carada 16801, Rio Tijuana 3ra etapa, 22226

Equipo: Steris Marca: AMSCO Modelo: Eagle No. de Serie: 51n Fecha de Solicitud: 3000

Contacto del Servicio: Carlos Ramirez Tel.: 664-305-7010 Fecha de Atención: 10-Oct-25

Descripción del Servicio:

Mantenimiento Preventivo 1 de 1

☒ N/A Mantenimiento Preventivo ☒ N/A Calibración

☒ / Mantenimiento Correctivo Falla: Camara Fisurada

☐ Puesta en Marcha

☐ Instalación

☐ No. de Ciclo

Descripción del Servicio:

- Reparación de fisura en camara externa, parte inferior
- Se solda fisura y se refuerza con placa para evitar fuga
- Se realiza forrado de camara con fibra de vidrio
- Finalmente fue retirada la placa que se colocó en la fisura.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
10 OCT 2025



CONSERVACIÓN

HGR No. 1

Relaciones usadas

Cantidad No. Parte

Propiedad
Cliente IECSA

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Observaciones Relevantes: Se recomienda dar de baja el equipo por antigüedad, ya que tiene más de 25 años de uso, por lo que se encuentra muy oxidada y desgastada.

ERIKA N. SANCHEZ
E. Sanchez

Nombre y Firma del Responsable del Servicio

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación

Nombre y Firma del Jefe de Mantenimiento.
IMSS RECIBIDO DE CONFORMIDAD 2024980
el Servicio Realizado

Riguel Castillo Aguilar

Nombre y Firma del Jefe de Área.
Recibido de Conformidad
el Servicio Realizado

Servicio, Asesoría Técnica, Ventas de Refacciones y Equipos