



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOBERNADOR JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS No. 78, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850, CDMX, TEL.: 55 5241-1330 AL 39

PRO-30-A

ORDEN DE SERVICIO No.:

68499

REPORTE DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA

9,281

FECHA:

05/06/2025

Cliente: Hospital General Regional No.1

Dirección: Canadá No.16801

Ciudad: Tijuana

Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana

Estado: Baja California

Solicitado por: Mismo

Telefono: (664)660-9160

Recibido por: González Abreo Mariana Nahum

Solicitud de Visita: CORRECTIVO POR CONTRATO

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10

M4615114

Falla Reportada: Instalacion de transductor

Contrato: 019GYR019N1824-016-00

Reparacion Efectuada:

Se realiza la instalación de refacción de alta especialidad siendo un transductor nuevo, de tipo Lineal, Marca CANON, Modelo PLU-704ST, con número de serie 99C2312762, en sustitución del transductor de las mismas características y funciones con número de serie: 99C2272721. Se imparte al personal usuario el curso para el cuidado de los transductores destinado a extender la vida útil y minimizar el riesgo de daños por mal uso o descuido humano:

- 1.- Sujetar firmemente el transductor en todo momento al utilizarlo.
- 2.- Colocar el cable del transductor sobre sus hombros al utilizarlo.
- 3.- Evitar en todo momento que el cable del transductor este sobre el suelo.
- 4.- Mantener la imagen "congelada" mientras no se esté realizando algún estudio.
- 5.- La limpieza del transductor debe realizarse con paño húmedo de algodón o toallas húmedas (No cloro/No Solventes).

Se recuerda que, para futuras sustituciones de transductor, donde se detecte mal uso y/o la limpieza no se estén llevando de la manera en que fue explicada, se procederá a realizar la cotización pertinente para su cambio. Se entrega manual de limpieza de transductores a usuario.

Se realizan pruebas y el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, al 100%.

NOTA: Se entrega transductor dañado al Departamento de Conservación.

Duración del Servicio:

Fecha	Inicio	Fin
05/06/2025	12:00:00	15:00:00

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Total de Horas:
3 x 1 Ing's=3 Hrs. Totales

Refacciones Utilizadas:


1 PROBE PLU-704ST

Conservación
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
05 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980



Costo refacciones:
Costo total servicio:
I.V.A.:

Costo total servicio:

Recibí de Conformidad

Entregado

Firma:



Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465

Firma:

Nombre:

González Abreo Mariana Nahum

Fecha:

05/06/2025

Nombre:

Fecha:

05/06/2025

El ingeniero que efectuó el servicio esta autorizado a cobrar el importe arriba señalado.

CLIENTE



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOB. JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS No.78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11850 MEXICO D.F. TEL.: (55) 52-41-13-30 FAX: 52864341

REPORTE DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA

ORDEN DE SERVICIO No.:

68499

9,281

FECHA:

05/06/2025

Cliente: Hospital General Regional No.1
Dirección: Canadá No.16801
Ciudad: Tijuana

Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana
Estado: Baja California

Solicitado por: Mismo

Telefono: (664)660-9160

Recibido por: González Abreo Mariana Nahum

Solicitud de Visita: CORRECTIVO POR CONTRATO


Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10

M4615114

Falla Reportada: Instalacion de transductor

Contrato: 019GYR019N1824-016-00

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Recibí de Conformidad

Entregado

Firma: Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Nombre: Jefa de Ingeniería HGR1
Fecha: 05/06/2025

Firma: González Abreo Mariana Nahum
Nombre: González Abreo Mariana Nahum
Fecha: 05/06/2025

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980