SMH
Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO
N° 86081

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURAR	GARANTIA	MONTAJE
30	06	25		OSOGYRO19 NO9125-022-00			

CLIENTE HGR No 1
DIRECCIÓN Calle Comida #16301 POBLACION Tijuana, Baja California
TELEFONO 664 305 7010 E-MAIL

INGENIERO ODCD
INGENIERO
INGENIERO
INGENIERO

EQUIPO Ultrasonido MARCA Landwind
MODELO Mindray Z touch SERIE CC18204003230

REPORTE 11986
COTIZACION

TRABAJO REALIZADO

Mantenimiento Correctivo

Se acude a la unidad a atender reporte asignado.

Se revisa equipo y se encuentra transductor convex dañado, se realiza cambio por uno nuevo se retira transductor dañado y se coloca nuevo transductor con NS 2401278115F20C1518 se realizan pruebas de funcionamiento OK

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para el que fue diseñado al 100%.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L 10:00	12:00			2	4	30/06/25
M						
M						
J						
V						
S						
TOTAL				2	4	1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
30 JUN 2025
CONSERVACIÓN HGR No. 1

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

BOLETOS DE AVION $
BOLETOS DE CAMION $
VIATICOS $

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CATALOGO
1	C1-5 Convex Array Transducer	2401278 1

OBSERVACIONES DEL CLIENTE Retira transductor dañado se queda en el hospital

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
30/06/25 Osca Chirez	Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera Médico Radiólogo Jefatura de Imagenología HGR1 Ced. Esp. 31980592 Mat. 98024465 IMSS		Carlos Uswaldo Ramírez Gonzá Subjefe de Conservac H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 9902498

CLIENTE