




ORDEN DE SERVICIO

MC72000789

CONS.



FECHA: 20-02-25	NO. REPORTE: 2572-027	NO. DE INGRESO: NA	NO. BITACORA: 65540																				
INFORMACIÓN DEL CLIENTE HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1 DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: TEL: 6646270963		INFORMACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO: N/A CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐ GARANTÍA DE SERVICIO: ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐ GARANTÍA DE VENTA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐ ASesoría: ☐ CAPACITACIÓN: ☐																					
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22225, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN REPORTE FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ FALLA REPORTADA: NO ENCIENDE PANTALLA EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒ ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES. DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA TARJETA BCD DAÑADA.		SUMINISTROS DE: ☐ REFACCIONES: ☐ ACCESORIOS: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐ EMPRESA: ☐																					
INFORMACIÓN DEL EQUIPO EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA: ATMOSCARÉ MODELO: ADVENTUM NO. SERIE: AP17-1501 NO. INVENTARIO: N/A SOFTWARE: N/A UBICACIÓN FÍSICA: TALLER DE EQUIPOS MÉDICOS HORAS DE USO EQUIPO: N/A OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: REONATAL HORAS DE USO TURBINA: N/A		EQUIPO COMPLEMENTARIO <table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO:</th> <th>MARCA:</th> <th>MODELO:</th> <th>NO. DE SERIE:</th> <th>NO. DE INVENTARIO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:															
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:																			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA TARJETA BCD DAÑADA. POR LO CUAL EL EQUIPO QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES PARA SU REPARACIÓN.																							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17 5410702																							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1																					
CONDICIONES EN QUE SE DA EL EQUIPO: ENTREGADO AL 100% FUERA DE SERVICIO ☒ NO SE REALIZA SERVICIO		SELLO DE LA UNIDAD PERSONA O REFERENCIA: 																					
UBICACIÓN Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO): <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>NO. DE PARTE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>NO. DE SERIE Y/O LOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE													CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 					
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE																				
FIRMA:  NOMBRE COMPLETO: Luis Carlos Avila Salazar PUESTO: NO. DE MATRICULA: FECHA: 20-02-25	FIRMA:  NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez PUESTO: Subjefe de Conservación NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1 FECHA: 20-02-25	FIRMA:  NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez PUESTO: Subjefe de Conservación NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1 FECHA: 20-02-25	FIRMA:  NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez PUESTO: Subjefe de Conservación NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1 FECHA: 20-02-25																				
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE BIOMÉDICA																					

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"



Servicios de
Ingeniería en
Medicina S.A. de C.V.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1501

O.S.:


MC72000789

CONTRAT

O:

040T00923-262

FOTO NO. SERIE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
20 FEB 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



FOTO DURANTE



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



SELLO UNIDAD MÉDICA

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980