

MC72000994

CONS:

FECHA: 11/09/25	NO. REPORTE: 2572-083	NO. DE INGRESO: NA	NO. BETACORA: 65881
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL: (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:	CORRECTIVO
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1		N/A	PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 04070923-262	GARANTÍA DE VENTA ☐	DIAGNÓSTICO ☐
	COTIZACIÓN: NA	ASESORÍA ☐	
		CAPACITACIÓN ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA. C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	LUGAR DE SERVICIO: ☒
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ	CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN	REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☐
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ	FALLA REPORTADA:	ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: ☒ SI ☐ NO		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A CALIBRAR Sonda de TEMPERATURA Y AJUSTAR CABLE DE RESISTENCIA.			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA FALTA DE CALIBRACIÓN EN LA Sonda de TEMPERATURA Y CABLE DE RESISTENCIA MAL CONECTADO			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCARE	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1493
NO. INVENTARIO: NA	SOFTWARE: 5.4.1	UBICACIÓN FÍSICA: Cúmulos	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO: DEL SEGURO SOCIAL	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
			NO. DE INVENTARIO:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA ACUDE A ATENDER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUERDO AL NUMERO DE REPORTE 2572-083. MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA FALTA DE CALIBRACIÓN EN LA Sonda de TEMPERATURA Y CABLE DE RESISTENCIA MAL CONECTADO DEBIDO A MOVIMIENTO INTERHOSPITALARIO, LA CUAL SE PROCEDE A CALIBRAR Sonda de TEMPERATURA Y AJUSTAR CABLE DE RESISTENCIA. SE VERIFICA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO.			
ID. NUMERO DE SERIE: EQUIPO DE MEDICIÓN: 04-19-5410702			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE LISTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT.	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA: Rafael S.C.		FIRMA: Carlos Oswaldo Ramírez González	
NOMBRE COMPLETO: Rafael Sánchez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González	
PUESTO: 11/09/25		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA: 99024980	
FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE CONSERVACIÓN	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1493

O.S.: MC72000994

CONTRAT
O:

040T00923-262

FOTO NO. SERIE



FOTO DURANTE



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980