



Grupo Bukbara

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES / COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN
DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS / DIVISIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS MÉDICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
CON CAPÍTULOS DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO LA-ASSISTED-2011 / CONTRATO N° 200808
"ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO PARA NASCENCIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PARA EL SERVICIO 2011".
GRUPO BUKBARA, S.A. DE C.V. / R.F.C. GRUPOBUKBARA
BOULEVARD DE JUARRETE PARAGUÁN / APDO. LEGAL

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

UNIDAD DE SERVICIO: HGR 1 Tijuana
DOMICILIO: Calle Canadá No. 16801, Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P. 22226, Tijuana, Municipio de Tijuana, Estado de Baja California


FECHA: 14/03/24. No. DE REPORTE: P1-001/

NOMBRE: DAVID GUTMAN. DATOS DEL TÉCNICO TELÉFONO:

PARTIDA	SAI	PREI	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	NUMERO DE SERIE
1	531.107.0022.04.01	11650	Baño de parafina en fisioterapia (mediano)	PROTOCOLOR / HYD-PAR10	CGE-TR-BP-2021-161

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Revisión del funcionamiento del equipo
Revisión de la resistencia de calentamiento
Revisión de las conexiones eléctricas
Revisión del buen funcionamiento del termostato
Revisión del buen funcionamiento del termómetro
Revisión de todos los leds que esten en buen estado
Limpieza del tanque de parafina
Eliminación de la parafina con celulas muertas
Recuperación de la parafina limpia
Limpieza de la rejilla de protección
Limpieza general del equipo.
Relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar de acuerdo con lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que fueron adjudicados:
Resistencia de calentamiento
Conexiones eléctricas
Termostato
Termómetro
Leds
Tanque de parafina
Rejilla de protección
Este equipo no requiere actualización de software



14 MAR 2024

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FALLA REPORTADA: SE REALIZA CAMBIO DE FOCOS PILOTO. Y QUEDA FUNCIONAL EL EQUIPO.

USUARIO

Juan E. Lopez
NOMBRE Y FIRMA
MATRICULA

TECNICO

DAVID GUTMAN.

Joaquín García Luna
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C. 22226

Joaquín García Luna 161, Granjas valle de Guadalupe,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55270
E-MAIL: grupobukbara@gmail.com TELEFONOS: (55) 55 91 80 64 63