

Orden de Servicio Philips Healthcare

PHILIPS

Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System
 Número de Identificación (ID): 114951007
 Modelo: Affiniti 50 Ultrasound System
 Número de Serie: USO24D1841

Orden de Servicio: WO12935412
 Tipo de Servicio: CORRECTIVO
 Equipo operando: ☒ Sí ☐ No
 Número de Contrato: WN-8065248

Nombre del cliente: HGR NO 1

Dirección: Canada 16801, 22226, Tijuana, Baja California, Mexico

Teléfono:

Descripción de la Falla:

VIP-IMSS-EL EQUIPO MARCA RUIDO CON EL TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO

Resultados de Inspección y Pruebas:

Se realiza servicio de diagnóstico, se hacen pruebas de funcionamiento, se hace test de hardware, se hace test de transductor, se verifica estado de transductor, se detecta aire en el interior de la membrana, se dictamina que es necesario reemplazar transductor C9-V.

Observaciones:

N/A

Actividades

Tipo de Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha	Inicio	Fin	Duración
DIAG	Diagnostics	04/06/2025	14:00	15:15	01:15 Hrs.
		--/--	--:--	--:--	--:--
		--/--	--:--	--:--	--:--
		--/--	--:--	--:--	--:--
		--/--	--:--	--:--	--:--

Refacciones:

Código	Descripción	Cantidad

Herramienta de Medición Utilizada:

Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie

HUMBERTO VALLES

04 de junio de 2025 Cliente
Cargo

Nombre y Firma del Ingeniero de Servicio

Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 99024980

Nombre, Fecha y Firma.

Centro de Servicio al cliente
800 253 04 48

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Philips México Commercial, S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6. Col. La Herradura.
 Huixquilucan, Edo. Mex., CP 52784
 RFC: PMC1507018K6

RECIBIDO
04 JUN 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.



Innovation + you