

Orden de Servicio Philips Healthcare

PHILIPS

Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System
Número de Identificación (ID): 114951007
Modelo: Affiniti 50 Ultrasound System
Número de Serie: USO24D1841

Orden de Servicio: WO13173834
Tipo de Servicio: CORRECTIVO
Equipo operando: Si ☒ No ☐
Número de Contrato: W/N-8065248

Nombre del cliente: HGR NO 1

Dirección: Canada 16801, 22226, Tijuana, Baja California, Mexico

Teléfono:

Descripción de la Falla:

VIP-IMSS-CLIENTE-NO FUNCIONA EL TRANSDUCTOR NO DA IMAGEN.

Resultados de Inspección y Pruebas:

Se acude a sitio para realizar diagnóstico, se realiza revisión de transductor dañado y se detecta que transductor C9-4V con serie: FOHHCG pertenece al equipo Affiniti 70 serie: US924F0850. Por lo que se le pide al cliente que reporte la falla al equipo correspondiente.

Observaciones:

N/A

Actividades

Tipo de Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha	Inicio	Fin	Duración
CMAI	Corrective Maintenance	18/07/2025	09:00	10:30	01:30 Hrs.
		--/--	--:--	--:--	--:--
		--/--	--:--	--:--	--:--
		--/--	--:--	--:--	--:--
		--/--	--:--	--:--	--:--

Refacciones:

Código:	Descripción	Cantidad

Herramienta de Medición Utilizada:

Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie

HUMBERTO VALLES

18 de julio de 2025 Cliente
Cargo

Humberto Valles

Nombre y Firma del Ingeniero de Servicio

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Nombre, Fecha y Firma

Centro de Servicio al cliente
800 253 04 48

Philips México Commercial, SA. de CV.
Av. La Palma No. 6. Col. La Herradura.
Huixquilucan, Edo. Mex., CP 52784
RFC: PMC1507018K6

DEL SEGURO SOC

DEL SEGURO SOC

18 JUL 2025 Innovation + you

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.