### 2023 年热工技术监督

中节能潞安电力节能服务有限公司

2025年4月5日

### 目录

第一章	热控护	支术监督考核指标及统计报表	3
1.1	热控扎	支术监督考核指标	3
	1.1.1	热控技术监督考核指标报表	3
	1.1.2	热控技术监督指标要求	3
1.2	热控构	<b>佥测参数</b>	4
	1.2.1	热控检测参数统计报表	4
	1.2.2	热控检测参数分析	4
1.3	热控	莫拟量控制系统	5
	1.3.1	热控模拟量控制系统统计报表	5
	1.3.2	热控模拟量控制系统分析	5
1.4	热控例	呆护系统	6
	1.4.1	热控保护系统统计报表	6
	1.4.2	热控保护系统分析	6
1.5	热控师	顺序控制系统	7
	1.5.1	热控顺序控制系统统计报表	7
	1.5.2	热控顺序控制系统分析	7
第二章	热控护	支术监督主要工作及安全情况	8
第三章	热控护	支术监督事件报告	11
附录 附	录 A	热控保护定值表	<b>15</b>
附录 附	录 B	热控专业定期工作标准卡	19
附录 附:	录 C	热控专业典型巡检标准卡	20
参考	Ī.,	MAL VIEW IN THE PROPERTY OF TH	21

### 表格

1.1	热控技术监督考核指标	3
1.2	热控检测参数统计报表	4
1.3	热控模拟量控制系统统计报表	5
1.4	热控保护系统统计报表	6
1.5	顺序控制系统统计报表	7
2.1	2023 年 07 月份热控技术监督主要工作、安全情况	8
2.2	2023 年 08 月份热控技术监督主要工作、安全情况	9
2.3	2023 年 09 月份热控技术监督主要工作、安全情况 1	0
3.1	高压至中压双减减压阀波动事件报告 1	2
3.2	5 号汽轮机轴向位移 2 测点显示偏高且波动	3
3.3	1 号汽轮机 DEH 系统 DI 卡件通道故障报警	4
B.1	热控专业定期工作标准卡1	9
C.1	热控专业典型巡检标准卡	0

### 第一章 热控技术监督考核指标及统计报表

### 1.1 热控技术监督考核指标

### 1.1.1 热控技术监督考核指标报表

表 1.1: 热控技术监督考核指标

公司	72	中节能潞安电力节能服务有限公司					
指标名称	指标要求	本月指标	备注				
测点投入率	100	100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
保护投入率	100	100					
自动投入率	100	100					
顺控投入率	100	100					
全年热控标准仪器送检率1	100	100					
填报人: 监督专员	责人:	主管领-	导: 填报日期:	年	月	日	

### 1.1.2 热控技术监督指标要求

热控技术监督考核指标应达到下列要求: [1]

- 1. 热控保护投入率为 100%
- 2. DCS 机组模拟量控制系统自动投入率大于或等于 95% (协调控制系统投入)
- 3. 热控测点投入率大于或等于 99%
- 4. 顺序控制系统投入率大于或等于 90%
- 5. 全年热控标准仪器送检率为 100%

 $<sup>^{1}</sup>$ 全年热工标准仪器送检率 =  $\frac{$ 标准仪器全年累积送检数}{标准仪器全年应送检数}  $\times 100\%$ 

### 1.2 热控检测参数

### 1.2.1 热控检测参数统计报表

表 1.2: 热控检测参数统计报表

农 1.2. 然且僅對多級先月級农								
公司		中节能潞安电力节能服务有限公司						
机组	ì	则点投入率2		未投入原因			社伝	
7月4日	设计安装总数	投入的总点数 投入率		1 不仅八原凶		处理1日	ル也	
1 号锅炉	748	748	100					
2 号锅炉	1000	999	99					
3 号锅炉	1000	999	99					
4 号锅炉	1000	999	99					
1 号汽轮机	1000	999	99					
2 号汽轮机	1000	999	99					
3 号汽轮机	1000	999	99					
4 号汽轮机	1000	999	99					
5 号汽轮机	1000	999	99					
公用部分	1000	999	99					
全厂合计	1000	999	99					
填报人:	监督专责	人: 主	E管领导:	填报	日期:	年	月	目

### 1.2.2 热控检测参数分析

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>热控测点投入率 = <u>实际使用数据采集系统测点数</u> × 100% 数据采集系统设计测点数

### 1.3 热控模拟量控制系统

### 1.3.1 热控模拟量控制系统统计报表

公司 中节能潞安电力节能服务有限公司 自动投入率3 机组 未投入原因 处理措施 设计安装总数 | 投入数 | 投入率% 1号锅炉 17 44.72 号锅炉 38 17 44.7 44.7 3 号锅炉 38 17 4 号锅炉 38 1号汽轮机 28.6 2 号汽轮机 2 28.6 3 号汽轮机 40 4 号汽轮机 3 33.3 33.3 5 号汽轮机 3 公用部分 37 16 43.2全厂合计 79 22634.96 填报人: 监督专责人: 主管领导: 填报日期: 日

表 1.3: 热控模拟量控制系统统计报表

### 1.3.2 热控模拟量控制系统分析

我厂目前自动投入率低,主要原因为:

- 1. 锅炉侧保护投入率低主要原因为风量测量装置设计安装问题,造成二次风量、磨煤机入口风量测量 不准确,导致送风自动、磨煤机风量自动无法投入,锅炉主控、燃料自动等未进行调试,脱硫喷氨 调节控制策略不完善也无法完成调试
- 2. 汽轮机侧自动投入率低主要原因为汽轮机运行方式未进行部分自动调试
- 3. 公用官网自动投入率低主要原因为管网为母管制,容量大调试结果不理想,且受制于外界用户对供 气压力的要求,调整范围太小,影响自动调试以及投运

 $<sup>^{3}</sup>$ 模拟量控制系统自动投入率 =  $\frac{满足投入规定时间的自动控制系统总数}{自动控制系统设计总数} imes 100\%$ 

### 1.4 热控保护系统

### 1.4.1 热控保护系统统计报表

表 1.4: 热控保护系统统计报表

表 1.4: 热控保护系统统订报表							
公司		中节能潞安电力节能服务有限公司					
机组	1	   未投入原因	hk	理措施	<del>.</del>		
17 L/EL	设计安装总数	投入的总点数	投入率%	本汉八原凶	处	/生1日/10	7
1 号锅炉主保护	13	13	100				
2 号锅炉主保护	13	13	100				
3 号锅炉主保护	13	13	100				
4 号锅炉主保护	13		_	锅炉未运行			
1 号汽轮机主保护	30	30	100				
2 号汽轮机主保护	30	30	100				
3 号汽轮机主保护	37	37	100				
4 号汽轮机主保护	14	14	100				
5 号汽轮机主保护	14	14	100				
主保护合计	1000	999	99				
1 号锅炉辅机保护	97	97	100				
2 号锅炉辅机保护	970	97	100				
3 号锅炉辅机保护	97	97	100				
4 号锅炉辅机保护	97	_	_				
1 号汽轮机辅机保护	26	26	100				
2 号汽轮机辅机保护	26	26	100				
3 号汽轮机辅机保护	7	7	100				
4 号汽轮机辅机保护	12	12	100				
5 号汽轮机辅机保护	12	12	100				
公用部分	1000	999	99				
辅机保护合计	1000	999	99				
填报人: 监	督专责人:	主管领导:		填报日期:	年	月	日

### 1.4.2 热控保护系统分析

 $<sup>^4</sup>$ 热控保护投入率 =  $\frac{\text{保护系统投入总数}}{\text{保护系统设计总数}} \times 100\%$ 

### 1.5 热控顺序控制系统

### 1.5.1 热控顺序控制系统统计报表

表 1.5: 顺序控制系统统计报表

衣 1.5: 顺序挃制系统统 1 报衣								
公司		中节能潞安电力节能服务有限公司						
4n 4a	顺序控制	系统投入	·率 <sup>5</sup>	   未投入原因	<i>h</i> k t	.m.+H:+/ <del>/:</del>		
机组	设计安装总数	投入数	投入率%	木钗八原凶	XL)	<b>里措施</b>		
1号锅炉	1000	999	99					
2 号锅炉	1000	999	99					
3 号锅炉	1000	999	99					
4 号锅炉	1000	999	99					
1号汽轮机	1000	999	99					
2 号汽轮机	1000	999	99					
3 号汽轮机	1000	999	99					
4 号汽轮机	1000	999	99					
5 号汽轮机	1000	999	99					
公用部分	1000	999	99					
全厂合计	1000	999	99		-			
填报人:	监督专责	人:	主管领	页导:	填报日期:	年	月	日

### 1.5.2 热控顺序控制系统分析

 $<sup>^{5}</sup>$ 顺序控制系统投入率 =  $\frac{$  投入顺序控制系统总数}{顺序控制系统设计总数}  $\times$  100%

### 第二章 热控技术监督主要工作及安全情况

表 2.1: 2023 年 07 月份热控技术监督主要工作、安全情况

公司		中节能潞安电力节制				
热 控 技 术 监督主要工作	1.2 号汽轮机停运 2. 锅炉及外围计划					
热控设备发生的事故、障碍情况	1. 高压至中压双减 2. 5 号汽轮机轴向					
填报人:	监督专责人:	主管领导:	填报日期:	年	月	目

表 2.2: 2023 年 08 月份热挖技术监督主要工作、安全情况

/\ <del>-</del> →	衣 2.2. 2023 平 00	月份热控技术监督主要				
公司		中节能潞安电力节能	服务有限公司			
热 控 技 术 监督主要工作		定期工作	<b>(</b> E			
热控设备发生的事故、障碍情况	1. 高压至中压双源 2. 5 号汽轮机轴向					
填报人:	监督专责人:	主管领导:	填报日期:	年	月	日

表 2.3: 2023 年 09 月份热控技术监督主要工作、安全情况

公司	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	月份然投放不 <u></u> 留主等 中节能潞安电力节制				
热 控 技 术 监督主要工作	1. 防寒防冻检查物2. 锅炉及外围计划	(复;	6/JK 力 行 PK 公 以			
热控设备发生的事故、障碍情况		调节阀电动执行器自z 粉尘旁路流量计损坏;		、动作;	3.1	
填报人:	监督专责人:	主管领导:	填报日期:	年	月	日

### 第三章 热控技术监督事件报告

表 3.1: 高压至中压双减减压阀波动事件报告

企业名称	表 3.1: 尚压至甲压双减减压阀波动争件报告 中节能潞安电力节能服务有限公司							
设备名称	   1 号净烟气粉尘仪	1	2024年03月16日					
以留名你	1 亏伊烟气粉至仅	及生时间	2024 平 03 月 10 日					
事件概况	对比之前波动幅度等 23:23 粉尘数据偏高 管内有水珠,对高落尘数据变为 0mg/m 口流量偏低,检查。通结晶物后旁路流量不足,更换到 11 日粉尘数据资 取射表、采样喷嘴、高效过滤器、采样喷嘴、高效过滤器、变大(影响 下波动幅度变小。	校子教育 文明 大进滤仪处所泵至积换)上整复换 粉零和参样复流或的更芯以,恢替 粉零和参样复流或的,上体正下 等和参考管值量的,是体证,	始尘仪检查标定投运后测量数据在同样工况下相处据变得非常敏感,不好控制。2024年3月07日标定后观察一小时数据稳定,早上发现滤芯及取样硬聚过滤器进行更换。2024年3月09日04:55粉效显示旁路流量低,进一步检查发现旁路流量计入管线和接头有较为严重的结晶已影响正常采样,疏过是还未达到需求值(21SLPM),进一步检查采样遗恢复正常,粉尘仪可以正常投入运行。2024年3/m3,仪表参数显示相对湿度30以上,旁路流量为严重,对取样管内积水进行清理吹扫,清理检查流量计、样气流量计、采样泵和各滤芯(金属滤芯、透测量过程中取样管路内很快又有积水,且粉尘仪份尘仪无法正常投运,进一步判断可能粉尘仪探头极单模杆后取样正常(取样管内无积水,湿度下粉尘仪投运后粉尘数据恢复正常,且在相同工况的采样探杆进一步检查确认为稀释模块与探杆连接大且不稳定造成粉尘数据偏高且波动大。					
原因分析	大,烟气相对湿度位	偏大,粉尘数	蚀漏气,导致稀释气泄漏,测量过程中喷嘴流量偏效据偏高波动较大; 块,喷嘴进行清理检查,未进一步对连接接头上结					
采取的措施	1、清理其他 3 台粉尘仪探杆尾部结晶并检查金属连接件是否有腐蚀情况,根据检查情况进行更换; 2、每季度对粉尘仪探杆尾部进行清理检查,查看金属连接件腐蚀情况并视腐蚀情况进行更换; 4、将烟道内部探杆列入设备停运检修项目,进行彻底清理检查,重点进行系统气密性检查; 5、将 CEMS 定期工作检查项目表格化,每次定检项目形成清单记录,针对烟道内探杆检查清理需专人进行验收确认。							
监督专责任人	赵华鹏	联系电话 邮箱						
生产副厂长或 总 工 程 师		日期	年月日					

表 3.2: 5 号汽轮机轴向位移 2 测点显示偏高且波动

	12 0.2. 0 J 1 V1U1		2 侧总亚小洲同旦似例				
企业名称	中节能潞安电力节能服务有限公司						
设备名称	5 号汽轮机轴向位移 1	发生时间	2023年07月25日11时20分				
事件概况	5 号汽轮机轴向位移 2	数据波动较为	t				
原因分析	金利	品牌前置器	质量问题,导致测量异常				
采取的措施	巡检观察轴向位移 出保护,重新插拔 2. 更换其他品牌设备 本特利品牌前置器	(2 测点曲线 探头与前置 r,根据之前 片后设备参数	,近两周到货后更换)在未更换前置器前每日 i,如果参数显示偏高 0.1mm 时,热控专业退 器接头让参数恢复正常后再投入保护; 轴振动的 8mm 电涡流探头试验结果,更换为 运行平稳,由于前置器测量与定位特殊性,需 进行更换后方可正常运行;				
监督专责任人	赵华鹏	联系电话					
		邮箱					
生产副厂长或		日期	年月日				
总 工 程 师		,,,	. , , , ,				

表 3.3: 1 号汽轮机 DEH 系统 DI 卡件通道故障报警

	表 3.3: 1 号汽轮机 DEH 3	系统 DI 卡件	通道故障报警
企业名称	中节能潞	安电力节能肌	<b>设务有限公司</b>
设备名称	1 号汽轮机 DEH 控制系统卡件	发生时间	2023年10月03日11时20分
事件概况		卡件内部三分	其中 DI 卡件 32 通道报警(检测无 冗余通道防粘连检测异常报警,初步 接线,报警已消除。
原因分析	Ticon 控制系统 DI 卡件 31 通道	[内部检测回]	路故障
采取的措施	巡检观察轴向位移 2 测点的 出保护,重新插拔探头与前 2. 更换其他品牌设备,根据之	曲线,如果参 前置器接头让 前轴振动的 数运行平稳	创货后更换)在未更换前置器前每日数显示偏高 0.1mm 时,热控专业退参数恢复正常后再投入保护; 8mm 电涡流探头试验结果,更换为,由于前置器测量与定位特殊性,需后方可正常运行;
监督专责任人	赵华鹏	联系电话 邮箱	
生产副厂长或 总 工 程 师		日期	年月日

### 附录 A 热控保护定值表

备注						
主要逻辑关系		3 取 2	3 取 2	3 取 2	3 取 2	4 取 3
延时时间	§主保护)	2s	2s	2s	2s	
定值	锅炉侧一共 52 豸	$1.5 \mathrm{KPa}$	1.5KPa	250mm	-250mm	$1.5 { m KPa}$
测点类型	司1号锅炉,	压力开关	压力开关	差压变送器	差压变送器	压力变送器
测点名称	13 套主保护, 2、3、4 号锅炉同 1 号锅炉, 锅炉侧一共 52 套主保护)	10HBK10CP014 10HBK10CP015 10HBK10CP016	10HBK10CP011 10HBK10CP012 10HBK10CP013	10HAD10CL101 10HAD10CL102 10HAD10CL103	10HAD10CL101 10HAD10CL102 10HAD10CL103	10HLS30CP001 10HLS30CP002 10HLS30CP003 10HLS30CP004
项目名称	锅炉主保护(每台锅炉 13 套主	炉膛压力高高	炉膛压力低低	汽包水位高高	汽包水位低低	火检冷却风母管压力低低
序号	1	П	2	က	4	ಗು

序号	项目名称	测点名称	测点类型	定值	延时时间	主要逻辑关系	备注
9	两台送风机均停	10HLB10AN001ZD1 10HLB20AN001ZD1	来至电气	0		2 取 2	
2	两台引风机均停	10HNC10AN001ZD1 10HNC20AN001ZD1	来至电气	0		2 取 2	
∞	两台空预器均停	10HNC10AN001ZD1 10HNC20AN001ZD1	来至电气	s09		2 取 2	
6	两台一次风机停止且任一煤层投运和无油层运行	10HNC30AN001ZD1 10HNC40AN001ZD1	来至电气	0		2 取 2	
10	全炉膛燃料丧失	10HNC10AN001ZD1 10HNC20AN001ZD1	来至电气	0	_	2 取 2	
11	全炉膛火焰丧失	10HNC10AN001ZD1 10HNC20AN001ZD1	来至电气	0		2 取 2	
12	锅炉风量 <30%BMCR	10HNC10AN001ZD1 10HNC20AN001ZD1	来至电气	0		2 取 2	
13	操作台手动停机	10HNC10AN001ZD1 10HNC20AN001ZD1	来至电气	0		2 取 2	
1 1	中压汽轮机主保护(每台汽轮机 30 套主保护,	1 1	2号汽轮机同 1号汽	号汽轮机, 共60套主保护)	主保护)		
	排汽压力高高	10MAC77CP101 10MAC77CP102 10MAC77CP103	绝压变送器	$0.45 \mathrm{BarA}$	$^{5}_{8}$	3 取 2	
2	抽汽压力高高	10MAB77CP101 10MAB77CP102 10MBC77CP103	压力变送器	10Bar	rð 8	3 取 2	

序号	项目名称	测点名称	测点类型	定值	延时时间	主要逻辑关系	备注
33	控制油压力低低	10MAV77CP106 10MAV77CP107 10MAV77CP108	压力变送器	13Bar	$^{38}$	3 取 2	
4	润滑油压力低低	10MAV77CP101 10MAV77CP102 10MBV77CP103	压力变送器	$0.8 \mathrm{Bar}$	3s	3 取 2	
5	手动打闸润滑油压力低低	10MAV77CP105 10MAV77CP109	压力变送器	$\pm 0.6 Bar$		2 取 2	
9	轴向位移大	10MAY77CY102 10MAY77CY107	电涡流探头	$\pm 0.381 \mathrm{mm}$	1s	2 取 2	
7	7 瓦轴承温度高且回油温度	10MKD77CT101 10MKD77CT103 10MKD77CT103	热电阻	30.C/65°C	5s	3 取 2	
8	8 瓦轴承温度高且回油温度	10MKD77CT102 10MKD77CT104 10MKD77CT104	热电阻	90°C/65°C	5s	3 取 2	
6	发电机机冷风出口温度高高	10MKY77CT106 10MKY77CT107	热电阻	5s		2 取 2	
10	TSI 超速	10MAY77CS004 10MAY77CS005 10MAY77CS006	磁阻探头	5975rpm		3 取 2	
11	并网信号消失	10MAY77CS004 10MAY77CS005 10MAY77CS006	来至电气	1		3 取 2	

序号	项目名称	测点名称	测点类型	定值	延时时间	主要逻辑关系	备注
12	发电机故障	10MAY77CS004 10MAY77CS005 10MAY77CS006	来至电气	1		3 取 2	
13	操作台手动停机	10HNC10AN001ZD1 10HNC20AN001ZD1	来至电气	0		2 取 2	
14	DEH 内部停机	10HNC10AN001ZD1 10HNC20AN001ZD1	来至电气	0		2 取 2	
15	1、2 瓦轴振动高高	10MAY77CY103 10MAY77CY104 10MAY77CY105 10MAY77CY106	电涡流探头	125um/76um	2s	4 取 2	
111	高压汽轮机主保护						
П	轴向位移大	10MAY77CY102 10MAY77CY107	涡流探头	$\pm 0.381 \mathrm{mm}$	1s	2 取 2	
Ы	次高压汽轮机主保护						
1	轴向位移大	10MAY77CY102 10MAY77CY107	涡流探头	$\pm 0.381 \mathrm{mm}$	1s	2 取 2	

## 附录 B 热控专业定期工作标准卡

表 B.1: 热控专业定期工作标准卡

序号	定期工作项目	周期或 执行时间	工作内容及要求	责任班组	责任人	监督人	备注	
1	定期维护项目							
_	方器压士校置	п 08	a) 退出炉膛压力高高主保护;					
7	が、強力しては、以下、大量では、		b) 退出炉膛压力低低主保护;					

# 附录 C 热控专业典型巡检标准卡

表 C.1: 热控专业典型巡检标准卡

### 参考文献

- [1] DL/T 1056 2019. 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则. 国家能源局,2019-10-01
- [2] DL/T 1056 2007. 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则. 国家发展和改革委员会,2007-12-01