Об'єкт тестування: Зварювальний апарат.

Зварювальний апарат — інструмент, що використовується для з'єднання металевих частин за допомогою високої температури і струму.

Основні компоненти зварювального апарату для тестування:

- 1. Джерело живлення.
- 2. Тримач електрода.
- 3. Заземлювальний затискач.
- 4. Панель керування.
- 5. Система охолодження.

Тест кейси:

- 1. Стабільність джерела живлення при безперервному використанні. Підключити апарат до джерела живлення та виконувати зварювання на максимальній потужності протягом 1 години. Заміряти вихідну напругу кожні 15 хвилин. Результат стабільний, якщо зміни напруги не перевищують ±5%.
- 2. Ізоляція тримача електрода. Оглянути тримач електрода на наявність видимих пошкоджень ізоляції. Під час роботи виміряти струм між тримачем і рукою користувача. Результат успішний, якщо ізоляція захищає від контакту зі струмом.
- 3. Перевірка вихідного струму на панелі керування. Встановити різні рівні струму на панелі керування та виміряти вихідний струм мультиметром. Зіставити показники мультиметра з налаштуваннями. Тест пройдено, якщо різниця не перевищує 2%.
- 4. Надійність затискача заземлення. Закріпити затискач на металі різної товщини (наприклад, 2 мм і 10 мм) та виконати тестове зварювання. Затискач не повинен зрушуватись або розхитуватися під час роботи.
- 5. Ефективність системи охолодження. Провести 30 хвилинне зварювання на максимальній потужності, після чого виміряти температуру корпусу за допомогою тепловізора. Температура не повинна перевищувати допустимий рівень, зазначений виробником.
- 6. Регулювання струму та напруги. Змінювати налаштування на панелі керування та переконатися, що пристрій відповідно змінює параметри зварювання, що видно за довжиною та яскравістю дуги.
- 7. Автоматичне вимкнення при перегріві. Виконувати безперервне зварювання до моменту, поки температура корпусу не перевищить критичний рівень. Апарат повинен автоматично вимкнутися для запобігання перегріву.
- 8. Зручність тримача електрода. Користувач має виконувати зварювання в рукавицях протягом 20 хвилин. Перевірити, чи тримач зручно лежить у руці і чи запобігає ковзанню.
- 9. Надійність живлення під час багаторазового згинання кабелю. Зігнути кабель на 180° 100 разів, після чого перевірити, чи не відбулося пошкодження ізоляції та чи зберігається подача струму.
- 10. Рівень шуму. Виконувати зварювання на різних рівнях потужності, вимірюючи рівень шуму за допомогою шумоміра на відстані 1 метра. Шум не повинен перевищувати 80 дБ.
- 11. Заміна електродів без інструментів. Витягти електрод і вставити новий без використання додаткових інструментів. Тест пройдено, якщо це можна зробити вручну за менше ніж 10 секунд.
- 12. Іскріння або електричні ризики. Виконати зварювання на повній потужності та перевірити, чи не виникає зайвого іскріння або перегріву на контактах.
- 13. Стабільність дуги при різних рівнях потужності. Виконати зварювання на мінімальному, середньому та максимальному рівнях потужності, спостерігаючи за стабільністю дуги. Дуга не повинна перериватися.

- 14. Працездатність у високій вологості. Помістити апарат у вологий середовище (при вологості 80%) на 30 хвилин, потім виконати тестове зварювання, перевіряючи, що апарат функціонує належним чином.
- 15. Якість зварного шва на різних металах. Виконати зварювання на алюмінії та сталі, оцінити шов за допомогою візуального огляду. Шов повинен бути рівномірним та без порожнин.
- 16. Охолодження при тривалій роботі. Виконувати зварювання протягом 1 години з короткими перервами (5 хвилин кожні 20 хвилин). Перевірити, чи ефективно охолоджується апарат.
- 17. Надійність заземлення в різних умовах. Перевірити заземлення при різних температурах (від 0°C до 40°C) на сталі. Контакт повинен бути стабільним.
- 18. Видимість індикаторів. Оцінити яскравість індикаторів на панелі в умовах слабкого освітлення. Індикатори повинні залишатися видимими.
- 19. Портативність апарата. Користувач повинен підняти апарат та пройти з ним 50 метрів. Апарат повинен бути зручним для транспортування.
- 20. Функція аварійної зупинки. Розпочати зварювання та активувати аварійну зупинку. Перевірити, чи миттєво вимикається апарат.
- 21. Швидкість нагрівання до робочої температури. Заміряти час від ввімкнення апарату до досягнення робочої температури. Час не повинен перевищувати 5 хвилин.
- 22. Міцність корпусу. Оглянути корпус після легких ударів (наприклад, після падіння з висоти 30 см) на наявність тріщин чи пошкоджень.
- 23. Зручність регулювання температури та потужності. Змінювати параметри потужності та температури на панелі керування під час роботи. Регулювання має бути плавним і точним.