Electrónica de Potencia y Control de Máquinas

(Electrónica de Potencia y Accionamientos)

Mauricio Espinoza B. Universidad de Costa Rica



Ecuación del devanado de armadura


$$v_t = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + k\omega$$

Ecuación del torque

$$T_e = ki_a$$

Ecuación de velocidad

$$J\frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L$$




- v_t Tensión de armadura (lo que se manipula)
- i_a Corriente de armadura
- L_a Inductancia de armadura
- $R_a \,$ Resistencia de armadura (mili Ohms)
 - k Constante Nm/A o Vs/rad
- ω Velocidad rotacional (rad/s)
- J Inercia rotacional (bajita)
- T_L Torque de carga
- T_e Torque eléctrico

$$v_t = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + k\omega$$

$$T_e = ki_a$$


$$J\frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L$$



$$v_t = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + k\omega$$

$$T_e = ki_a$$

$$J\frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L$$





 v_t Entrada manipulable


 T_L Entrada no manipulable

ia Salida eléctrica

υ Salida mecánica











Sistema de control de la máquina dc de imanes permanentes



Un poquito de sensores de corriente...

Sensores de corriente




Un poquito de sensores de corriente...

Sensores de corriente












Tacogenerador...



A.C. Tachometer Generator.



Encoders...




Incremental




Absolutos

Resolver...



Shaft Angle θ



Comparación

Absolute Encoder




Incremental Encoder




Resolver




El puente H...




El puente H: modulación por ancho de pulso




El puente H: modulación por ancho de pulso (modulación bipolar)





El puente H: modulación por ancho de pulso (modulación unipolar)



El puente H: modulación por ancho de pulso (comparación)

