

CHIMICO-STRUTTURALI





Le proprietà chimico strutturali dei metalli, riguardano : ☐ La configurazione atomica ☐ La forma del reticolo cristallino ☐ Le dimensione e l'orientamento dei cristalli


I metalli se osservati al microscopio, consentono di rilevare i propri atomi, organizzati secondo una precisa predisposizione, detta reticolo cristallino.




Gli Altri elementi che influiscono sulla conformazione atomica sono la dimensione e l'orientamento dei cristalli. In base alla loro dimensione i cristalli si dividono in : ☐ A grano piccolo, che conferiscono plasticità al materiale rendendolo più lavorabile ☐ A grano grande, che rendono il materiale duro e fragile.

La sua configurazione è molto importante perché dipendono anche le proprietà meccaniche e tecnologiche. Esso ha una struttura tridimensionale ed ogni reticolo è costituito da celle elementari che si suddividono in : ☐ Cella cubica a corpo centrato, costituita da 9 atomi; ☐ Cella cubica a facce centrate, costituita da 14 atomi; ☐ *Cella esagonale*, costituita da 17 atomi.

La dimensione di questi cristalli dipende dal tempo di raffreddamento dei trattamenti dei metalli, infatti più lento sarà il raffreddamento, più grande sarà il cristallo.





CHIMICO-STRUTTURALI



- ☐ La configurazione atomica
- ☐ La forma del reticolo cristallino
- ☐ Le dimensione e l'orientamento dei cristalli









- ☐ Cella cubica a facce centrate, costituita da 14 atomi;
- ☐ *Cella esagonale*, costituita da 17 atomi.

Gli Altri elementi che influiscono sulla conformazione atomica sono la dimensione e l'orientamento dei cristalli. In base alla loro dimensione i cristalli si dividono in :

- ☐ A grano piccolo, che conferiscono plasticità al materiale rendendolo più lavorabile
- ☐ *A grano grande*, che rendono il materiale duro e fragile.

La dimensione di questi cristalli dipende dal tempo di raffreddamento dei trattamenti dei metalli, infatti più lento sarà il raffreddamento, più grande sarà il cristallo.









raffreddamento, più grande sarà il cristallo. La dimensione di questi cristalli dipende dal tempo di raffreddamento dei trattamenti dei metalli, infatti più lento sarà il ☐ A grano grande, che rendono il materiale duro e fragile.